

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-304/2026_GD4E055

Numer szkody / sprawy SM-304/2026_GD4E055
Nr kalkulacji 9669

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122486

Numer rejestracyjny: GD4E055
Numer nadwozia: YV1PZ68BCH1006104
Marka: VOLVO
Model: V90 Cross Country 16-20
Typ: V90 CC D5 AWD Pro aut
Data pierwszej rejestracji: 10.04.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9551
Data wyceny: 05.08.2026
Wycena na dzień: 05.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9669**
 Data wyceny **05.08.2026**
 Wycena na dzień **05.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-304/2026_GD4E055

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122486 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD4E055 / YV1PZ68BCH1006104
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 10.04.2017 / 112
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 226 162 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 220 400 / 5 762
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model V90 Cross Country 16-20
 Typ V90 CC D5 AWD Pro aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.09.2016 - 31.07.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 173 / 235
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki podłogowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Elektryczna 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
- Felgi aluminiowe 19 Tech Matt Black Diamond Cut, 5-ramienne, potrójne
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona 40/60
- Kierownica skórzana
- Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kluczyk w kolorze tapicerki
- Komputer pokładowy
- Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Listwa ochronna wewnątrz bagażnika
- Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu
- Listwy progowe podświetlane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
- Obrazowania szyb bocznych - czerni błyszcząca
- Oświetlenie wnętrza dodatkowe
- Oznaczenie modelu silnika
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Podłokietnik przedni
- Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych
- Reflektory przednie LED
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Relingi dachowe
- Schowek centralna blokada
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB)
- System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym
- System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System stabilizacji przechyłu (RSC)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Szyby barwione
- Światła drogowe LED
- Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
- Światła przeciwmgielne LED - przód, z doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka skórzana
- Tapicerka skórzana Nappa
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Uchwyt na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h
- Wykończenie wnętrza Charcoal
- Wykończenie wnętrza w drewnie - BLACK WALNUT
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów 12,3-cala
- Zagłówki tylne składanie ręcznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany

- Zwalnianie pedału hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (z czujnikami z przodu i z tyłu) (V)	PLN	
• Dach panoramiczny (V)	PLN	
• Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane (V)	PLN	
• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (V)	PLN	
• Fotele przednie podgrzewane (V)	PLN	
• Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia ud, bocznym podparciem pleców fotela kierowcy (V)	PLN	
• Gniazdo 12V w bagażniku (V)	PLN	
• Hak holowniczy składany półautomatyczny (V)	PLN	
• Lakier metalizowany	PLN	
• Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie (V)	PLN	
• Ogrzewanie postojowe (V)	PLN	
• Ogrzewanie tylnych foteli (V)	PLN	
• Podgrzewane koło kierownicy (V)	PLN	
• Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej (V) (G)	PLN	
• Roleta bagażnika - automatyczna (V)	PLN	
• Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie (V)	PLN	
• System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround - Pakiet (V)	PLN	
□ BLIS - system monitorowania matowego pola lusterek zewnętrznych		
□ System ostrzegający o kolizjach tylnych z funkcją włączania hamulców w stojącym pojeździe		
□ System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas cofania (CTA)		
• System nawigacji satelitarnej Sensus (V)	PLN	
• Światła drogowe Full LED, aktywne, z doświetlaniem zakrętów (V)	PLN	
• Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy (V)	PLN	
• Usługa Volvo On Call (V)	PLN	
• Wyszwyetlacz Head-Up (V)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 235/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 235/50R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi przednie prawe [160-220 µm],
- drzwi tylne prawe [180-220 µm],
- błotnik tylny prawy [160-220 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, uszczelka wyłamana z zamocowań,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe, zarysowany, listwa ochronna zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, listwa dolna zarysowana,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lustro prawe - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- kanapa tylna - odkształcona miejscowo.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































