

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-308/2026_ST1317W

Numer szkody / sprawy SM-308/2026_ST1317W
Nr kalkulacji 9673

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135835

Numer rejestracyjny: ST1317W
Numer nadwozia: WAUZZZF26LN025452
Marka: AUDI
Model: A6 Avant [C8] 18-23
Typ: A6 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic
Data pierwszej rejestracji: 02.03.2020
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9555
Data wyceny: 05.08.2026
Wycena na dzień: 05.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9673**
 Data wyceny **05.08.2026**
 Wycena na dzień **05.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-308/2026_ST1317W

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0135835 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ST1317W / WAUZZZF26LN025452
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.03.2020 / 77
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 189 685 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 169 800 / 19 885
 Lakier czarny uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka AUDI
 Model A6 Avant [C8] 18-23
 Typ A6 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2018 - 30.06.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 150 / 204
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium
- Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych
- Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
- Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
- Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
- Audi Pre Sense Front
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów)
- Dywaniki podłogowe przód i tył
- Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy
- Fotele przednie sportowe
- Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości
- Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową
- Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
- Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem)
- Podsufitka materiałowa
- Progresywny układ kierowniczy
- Radio MMI plus
- Reflektory przednie w technologii LED
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Rozszerzony zakres ochrony pieszych
- Spojler z tyłu
- System Start/Stop
- Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoisolacyjną
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka tkaninowa Rhythmus
- Tempomat z regulacją i limitem prędkości
- Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Usługi Audi connect Safety&Service
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zagłówki w fotelach z przodu
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie dynamiczne
- Zbiornik paliwa - 63l
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne (V) (G) | PLN |
| • Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne (V) (G) | PLN |
| • Pakiet Czerń (V) | PLN |
| □ Aplikacja dekoracyjna na ożebrowaniu i bocznych wlotach powietrza w kolorze czarnym z połyskiem | |
| □ Listwy wokół szyb bocznych, czarne z połyskiem | |
| □ Osłona chłodnicy w kolorze czarnym z połyskiem | |
| □ Ożebrowanie osłony, wspornik tablicy rejestracyjnej w kolorze czarnym matowym | |

● Pakiet stylistyczny S line Exterior (V)	PLN
□ Dyfuzor w kolorze szarym Platinum matowym	
□ Emblemat S line na przednich błotnikach	
□ Końcówki rur wydechowych, chromowane	
□ Listwy progowe - aluminiowe	
□ Osłona chłodnicy w kolorze szarym Platinum matowym	
□ Zderzak przód/tył, boczne wloty powietrza, listwy na progach, dyfuzor w sportowej stylistyce	
● Reflektory przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami (V)	PLN
● Relingi dachowe w kolorze czarnym (V) (G)	PLN
● Spryskiwacze lamp przednich (V)	PLN
● Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) (V)	PLN
● Tapicerka łączona Alcantara/skóra (V)	PLN
● Zawieszenie sportowe (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik tylny lewy [150-230 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [130-230 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - zarysowane,
- drzwi tylne prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, punktowe odpryski,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- tunel środkowy - porysowany,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych - przepalone punktowo, porysowane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*









































































