

Nr zlecenia: 49/05/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/05

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF3LCYHZRJ5454651
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GA617EK
Model pojazdu:	308 SW II HDI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	029-03675
Wersja:	Allure S&S Aut.	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	184636 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/12/13		
Data ważności badania technicznego	2026/12/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1940 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - przód	19	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
2	Czujniki parkowania - tył	20	Podłokietnik tylny z wnęką do przewożenia długich przedmiotów
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	21	Poduszki powietrzne boczne
4	Fotele przednie sportowe	22	Reflektory halogenowe
5	Gniazdo 12V w dolnej części deski rozdzielczej	23	Relingi dachowe aluminiowe
6	Hamulec postojowy elektryczny	24	Roleta przestrzeni bagażowej
7	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą licową	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Klamki wewnętrzne - wykończenie satynowe	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu

			ASR
9	Klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze nadwozia	27	System rozdzielania siły hamowania REF
10	Kolumna kierownicy regulowana	28	System Start/Stop
11	Koło zapasowe dojazdowe	29	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
12	Krata wlotu powietrza chromowana	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła do jazdy dziennej LED
14	Listwy okien chromowane	32	Tapicerka tekstylna
15	Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci	33	Tarcze kół aluminiowe 16" "Zyrcon"
16	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	34	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
17	Oparcie siedzeń tylnych składane z bagażnika	35	Zaglówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
18	Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia	36	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Czujniki parkowania przód + reflektory przednie przeciwmgłowe
Światła p/mgłowe przednie
Czujniki parkowania - przód
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
Schowek klimatyzowany
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 7 Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 6 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Radioodtwarzacz MP3
Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio
Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy
Ekran kolorowy dotykowy LCD 9,7" (wyświetlacz 7")
- 8 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
Oparcie siedzeń tylnych składane
Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 9 Pakiet Alu
Relingi dachowe aluminiowe
Szyby aluminiowe i uchwyty do mocowania bagażu
- 10 Pakiet Safety
System Smart Beam
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 12 Szyby tylne regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Blokada elektryczna otwarcia tylnych drzwi i okien przez dzieci
- 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 +Hak holowniczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	BF	GOODRICH	205/55	R16	91V	ADVANTAGE TL	3,9
Przednie prawe:	BF	GOODRICH	205/55	R16	91V	ADVANTAGE TL	3,5
Tylne lewe:	BF	GOODRICH	205/55	R16	91V	ADVANTAGE TL	4,4
Tylne prawe:	BF	GOODRICH	205/55	R16	91V	ADVANTAGE TL	3,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Rafał Sypułek

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania, wgniecenia		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Dach		Ogniska korozji, odpryski		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania, wgniecenia		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		85-95	
2	Dach		60-68	
3	Błotnik przedni	L	100-550	
4	Próg	L	39-47	
5	Drzwi przednie	L	102-110	
6	Drzwi tylne	L	74-96	
7	Błotnik tylny	L	66-87	
8	Błotnik przedni	P	125-225	
9	Próg	P	34-39	
10	Drzwi przednie	P	73-76	
11	Drzwi tylne	P	75-102	
12	Błotnik tylny	P	64-108	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej	Brak zaślepki	
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Szyba drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona	Brak oświetlenia prawego	
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		
7	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Układ hamulcowy		Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania, zabrudzenia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | Ogniska korozji, pęknięta sprężyna przednia |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Ogniska korozji |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | Zapach pleśni |

Wykonano próbę ruchową z prędkością do 5 km/h na zimnym na biegu pierwszym oraz wstecznym.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu