

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216482/9/25-11401	Data raportu	24-09-2025
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/63708/25/08/27	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N4M8JB9PW303962
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLB [247] ...
Typ, wersja	GLB 200 4-Matic AMG Line 8G...
Numer rejestracyjny	DW9WA97
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/120 kW
Stan licznika	52 810 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki AMG, Fotele przednie, sportowe, Fotele tylne z regulacją elektryczną, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Lampy LED High Performance, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszka kolan kierowcy, Podłokietnik tylny, Podłokietnik tylny, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Relingi dachowe - aluminiowe, Schowek na okulary, Stylizacja AMG, System EASY-PACK kłapa tylna sterowana elektrycznie, System EASY-PACK zabezpieczenie załadunku, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Touchpad, Tuner radiowy - cyfrowy (DAB), Tylnie oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyty na kubki z przodu, Wykończenie wnętrza o strukturze węgla, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Felgi aluminiowe 19 AMG 5-podwójnych ramion, z ogumieniem (RTG), Klimatyzacja automatyczna Thermotronic - 3 strefowa, Lakier metalik, Pakiet Keyless-Go, Pakiet Night, Pakiet Premium, Pakiet integracyjny smartphone, Pakiet lusterek, Pakiet parkowania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ZUPER SNOW Z-507	235/50 19 103V	6,5 mm
	lewe	GOOD RIDE, ZUPER SNOW Z-507	235/50 19 103V	6,5 mm
tylna	prawe	GOOD RIDE, ZUPER SNOW Z-507	235/50 19 103V	6,5 mm
	lewe	GOOD RIDE, ZUPER SNOW Z-507	235/50 19 103V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Listwa ochronna błotnika L	zarysowanie		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2