

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217346/12/25-11401	Data raportu	05-12-2025
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/92701/25/11/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1N9M0BBXRN059043
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQB [243] ...
Typ, wersja	EQB 250 66.5kWh AMG
Numer rejestracyjny	WD8075R
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/140 kW
Stan licznika	66 514 km
Data 1. rej./rok prod.	25-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	25-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Adaptacyjny asystent świateł drogowych, Alarm, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, Czujnik deszczu, Dynamic Select - selektor trybu jazdy, Dywaniki AMG, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotele przednie, sportowe, Fotele tylne ze wzdłużną regulacją ustawienia, Gaśnica, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Hill-Start Assist - system wspomagający ruszanie pod wzniesienie, Immobilizer, Kamera parkowania - tył, Kamizelka odblaskowa dla kierowcy, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa, Kłapa tylna EASY-PACK, Klimatyzacja automatyczna Thermotronic - 3 strefowa, Lampy LED High Performance, Listwy boczne - chromowane, Listwy progowe, podświetlane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Nawigacja na dysku twardym, Ochrona akustyczna otoczenia, Oparcie tylne składane, dzielone w proporcji 20-40-20, Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem, Oświetlenie AMBIENTE, Pakiet oświetlenia wnętrza, Pakiet wyposażenia przestrzeni bagażowej, Panel dotykowy w konsoli środkowej, Pedaly AMG ze szczerkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami, Podsufitka materiałowa, czarna, Poduszki powietrzne nadokienne, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera plus poduszka powietrzna chroniąca kolana, Podłokietnik tylny, Port USB-C w półeczce na drobiazgi i 1 port USB-C z tyłu konsoli środkowej, Przewód do ładowania z domowych gniazdek elektrycznych (MODE2), Przewód do ładowania z publicznych stacji ładowania i stacji Wallbox (MODE3), Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information, Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych, Radio cyfrowe, Relingi dachowe - aluminiowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z roletą, Siatki bagażowe na oparciach foteli przednich, Stylizacja AMG, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC), System ładowania prądem stałym (DC), Szyby atermiczne, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał Dinamica mikrofibra/sztuczna skóra Artico, Telefon alarmowy Mercedes-Benz, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Uchwyt na kubek, podwójny, Wykończenie wnętrza - podświetlany element ozdobny o spiralnym wyglądzie, Zawieszenie komfortowe, obniżone, Światła do jazdy dziennej LED, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień, Integracja smartfona, Lakier metalik, Oświetlenie otoczenia z z projekcją logo marki, Pakiet Night, Pakiet Premium, Pakiet ochrony pojazdu Urban Guard Plus, System MBUX z rozszerzoną rzeczywistością do nawigacji

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 104T	4,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 104T	4,9 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 104T	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 104T	3,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1