

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12766/7/26-15201	Data raportu	23-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/62957/26/07/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALZA2BX2LH015088
Marka, model	LAND ROVER Range Rover E...
Typ, wersja	Evoque 2.0 P200 mHEV R-Dy...
Numer rejestracyjny	WD8525S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/147 kW
Stan licznika	97 182 km
Data 1. rej./rok prod.	28-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	22-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, All Terrain Progress Control (ATPC), Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik parkowania - przód i tył, Dach metalowy, Dach w kolorze nadwozia, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5074) z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektr. w 10 kierunkach, Gniazdo 12V 3x, Gniazdo USB 2x, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne, wysuwane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy przednie poziomowane manualnie, Lusterka zew. regulowane i składane elektr., elektrochromatyczne, ogrzewane, z doświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakładki progowe i listwa bagażnika, metalowe, Oświetlenie wnętrza LED, Pakiet stylistyczny zewnętrzny R-Dynamic, Pedaly wykończone metalem, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Podłokietnik tylny centralny, Remote (usługa), System Terrain Response 2, System audio Sound System 180 W, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro - mapy na dysku SSD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy wraz z systemem utrzymywania pasa ruchu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Tapicerka skórzana Grained w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony/Ebony, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wykończenie wnętrza Gradated Linear Dark Aluminium, Wyświetlacz dotykowy 10 cali, kolorowy, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem, Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze czarnym, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne (wzór 5079) Gloss Black z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektr. w 10 kierunkach, podgrzewane, Kierownica skórzana z wstawkami w kolorze Atlas, Lakier metalik, Lampy przednie Premium LED ze światłami obrysowymi LED, Szyby przyciemniane od słupka B, Tapicerka skórzana, perforowana Windsor w kolorze Cloud/Ebony z wnętrzem Cloud/Ebony

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 20 104V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 20 104V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 20 104V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/50 20 104V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Przysłona zawiasu sl. przed. L	inne	WY	0.1
2	Okładzina zderzaka tylnego, środek	wgniecenie	WY	1.2
3	Lampa tylne LED, zew. L	inne	WY	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	3
5	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	NA	
6	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie	NA	1.5
7	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	1.2
8	Pokrywa przednia	zarysowanie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
12	Błotnik tylny R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3


Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			
B 28.06.2019 22.07.2023 H			
SERIA DVBAS 2634700			

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA		Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		ORGAN WYPISANY	
WD 8525S			
1 LAND ROVER 2 L. --SSCCL --ASBA			
3 RANGE ROVER SVXQUE			
E SALZA2BXLH015800			

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
24.05.2024	2027-05-22	2027-05-22	2027-05-22
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPISE	PODPISE	PODPISE	PODPISE
2022-08-12	2026-05-22	2026-05-22	2026-05-22
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPISE	PODPISE	PODPISE	PODPISE
2025-05-27	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-02
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPISE	PODPISE	PODPISE	PODPISE
2024-05-27	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-02
DATA	DATA	DATA	DATA
PODPISE	PODPISE	PODPISE	PODPISE

Wskazanie terminów badań technicznych pojazdu. B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania pojazdu / wskazuje pojeżdż, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - numer identyfikacyjny pojazdu, G - data pierwszej rejestracji, H - data pierwszej rejestracji, I - data pierwszej rejestracji, J - data pierwszej rejestracji, K - data pierwszej rejestracji, L - data pierwszej rejestracji, M - data pierwszej rejestracji, N - data pierwszej rejestracji, O - data pierwszej rejestracji, P - data pierwszej rejestracji, Q - data pierwszej rejestracji, R - data pierwszej rejestracji, S - data pierwszej rejestracji, T - data pierwszej rejestracji, U - data pierwszej rejestracji, V - data pierwszej rejestracji, W - data pierwszej rejestracji, X - data pierwszej rejestracji, Y - data pierwszej rejestracji, Z - data pierwszej rejestracji.

Połączenie:
Wskazanie terminów badań technicznych pojazdu. B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania pojazdu / wskazuje pojeżdż, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - numer identyfikacyjny pojazdu, G - data pierwszej rejestracji, H - data pierwszej rejestracji, I - data pierwszej rejestracji, J - data pierwszej rejestracji, K - data pierwszej rejestracji, L - data pierwszej rejestracji, M - data pierwszej rejestracji, N - data pierwszej rejestracji, O - data pierwszej rejestracji, P - data pierwszej rejestracji, Q - data pierwszej rejestracji, R - data pierwszej rejestracji, S - data pierwszej rejestracji, T - data pierwszej rejestracji, U - data pierwszej rejestracji, V - data pierwszej rejestracji, W - data pierwszej rejestracji, X - data pierwszej rejestracji, Y - data pierwszej rejestracji, Z - data pierwszej rejestracji.

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łótnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Lampa tylna zew L - Inne 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupki przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek przedni L - Inne 2