

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                    |                  |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 13028/8/26-15201                                   | Data raportu     | 12-08-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Iwo Tokarski (WSP)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 04-08-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/71017/26/07/30                       | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | VR3ECYHZJJN554293             |
| Marka, model                | PEUGEOT Rifter 18-24          |
| Typ, wersja                 | Rifter 1.5 BlueHDI Active S&S |
| Numer rejestracyjny         | WD8168M                       |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1499 ccm/96 kW         |
| Stan licznika               | 145 403 km                    |
| Data 1. rej./rok prod.      | 01-08-2019/2018               |
| Data nast. bad. techn.      | 11-08-2026                    |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                       |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni         |
| Skrzynia biegów             | manualna                      |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne manualnie, ESC, ESP + ASR + Hill Assist, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylem i wzdłużną + zagłówki z regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją nachylem oparcia, Gniazdo 12V, Klamki i lusterka boczne w kolorze czarnym, Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Półka podsufitowa, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio RD6 AF/FM, USB, Jack, Ekran C-, Bluetooth, Relingi dachowe, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego hamowania pojazdu - Active City Brake, System monitorowania ograniczeń prędkości, Szyby przednie elektryczne - sekwencyjne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Koło zapasowe, Lakier niemetalizowany, specjalny, Pakiet Miejski, Pakiet Widoczność

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ     | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | BAR, SNOVANIS 2    | 195/65 16 104T | 4,5 mm           |
|          | lewe  | BAR, SNOVANIS 2    | 195/65 16 104T | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | MEMBAT, ICEBREAKER | 195/65 16 104T | 4,0 mm           |
|          | lewe  | MEMBAT, ICEBREAKER | 195/65 16 104T | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                 | do 150                                     |
| 2    | Łotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Łotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                   | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                             | do 150                                     |
| 10   | Dach                                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                   | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                       | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                      | do 150                                     |
| 15   | Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                      | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                    | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Zderzak przedni                  | zarysowanie    | WY        | 1.4           |
| 2    | Nakładka dolna drzwi przednich R | zarysowanie    | WY        | 0.2           |
| 3    | Nakładka dolna drzwi tylnych R   | zarysowanie    | WY        | 0.2           |
| 4    | Zderzak, środek                  | zarysowanie    | WY        | 0.8           |
| 5    | Zderzak, róg L                   | zarysowanie    | WY        |               |
| 6    | Zderzak, róg R                   | zarysowanie    | WY        |               |
| 7    | Listwa ochronna ściany bocznej R | zarysowanie    | WY        | 0.1           |

|    |                                      |                              |    |     |
|----|--------------------------------------|------------------------------|----|-----|
| 8  | Kołpak koła tył R                    | pęknięcie                    | WY | 0.1 |
| 9  | Dywaniki podłogi przód               | pęknięcie/rozerwanie         | WY | 1.2 |
| 10 | Światnik przedni R                   | odpryski lakieru             | NA |     |
| 11 | Dach                                 | odpryski lakieru             | NA |     |
| 12 | Drzwi części ład.przesuwne R         | zarysowanie, wgniecenie      | NA | 2.5 |
| 13 | Pokrywa tylna                        | odpryski lakieru             | NA |     |
| 14 | Deska rozdzielcza                    | zabrudzenie                  | NA |     |
| 15 | Pokrywa przednia                     | odpryski lakieru             |    |     |
| 16 | Poszycie drzwi przednich L           | odpryski lakieru, wgniecenie |    |     |
| 17 | Nakładka dolna drzwi przednich L     | rysa/odprysk                 |    |     |
| 18 | Ośłona lusterka zewnętrznego R       | zarysowanie                  |    |     |
| 19 | Drzwi części ład.przesuwne L         | odpryski lakieru             |    |     |
| 20 | Rama drzwi,przód L                   | zarysowanie                  |    |     |
| 21 | Próg R                               | odpryski lakieru             |    |     |
| 22 | Listwa ochronna ściany bocznej L     | zarysowanie                  |    |     |
| 23 | Nakładka błotnika tylnego góra dół R | zarysowanie                  |    |     |
| 24 | Komplet nakładek pokrywy tylnej      | zarysowanie                  |    |     |
| 25 | Tapicerka oparcia 2.rząd L           | zarysowanie                  |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible][illegible]

strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Kluczyki



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak przedni cz P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Kołpak tylny P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 56**

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 62**

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Dach - Rysa/odprysk 2



**Fot. 64**

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 68**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72**

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Próg L - Inne 2



**Fot. 74**

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76**

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Wykładzina podłogi - Inne 2



**Fot. 78**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1