

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216796/10/25-11401	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/59373/25/08/12	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1KZF1GB2PB108921
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa [...]
Typ, wersja	E 300 de AMG
Numer rejestracyjny	DW5TX83
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/143 kW
Stan licznika	112 268 km
Data 1. rej./rok prod.	17-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-10-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Adaptacyjne, migające światła hamowania, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent ruchu, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antyłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Antena GPS, Apple CarPlay, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe AMG, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (R32), Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gaśnica, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe AMG, podświetlane, MBUX multimedia system, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Narzędzia do zmiany koła, Ogranicznik prędkości - aktywny, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podeszówka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Radio Cyfrowe, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja AMG, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System active Lane Change Assist, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System dostosowujący prędkości do trasy, System monitorowania wewnętrzny, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Tapicerka ARTICO/ DINAMICA w kolorze czarnym, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi tapicerką ARTICO, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny, Zagłówki przednie - komfortowe, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji, Asystent martwego punktu, Felgi aluminiowe 19 AMG, 10-ramienne z ogumieniem (RRD), Lakier metalik, Pakiet Premium Plus, System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach, System otwierania/zamykania bagażnika za pomocą gestów, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 98Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 98Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 98Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	245/40 19 98Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0,5
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa


A close-up photograph of a car's brake system. The image shows a highly reflective, polished brake disc (rotor) with a series of radial grooves. A worn brake pad is visible, pressed against the disc. The surrounding components, including the brake caliper and suspension parts, are visible in the background, showing signs of use and some rust.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Przebieg pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2