

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07003/8/25-15201	Data raportu	02-09-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/58482/25/08/08	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1K2971231A010042
Marka, model	MERCEDES-BENZ EQS [V 29...
Typ, wersja	EQS 450+ 107.8kWh Electric Art
Numer rejestracyjny	WD5027P
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/245 kW
Stan licznika	108 682 km
Data 1. rej./rok prod.	23-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Akustyczna ochrona otoczenia, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Apteczka, Asystent limitu prędkości, Asystent martwego punktu, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dach szklany panoramiczny, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dywaniki welurowe, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gaśnica, Gniazdo USB (6x), HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika, Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Hold oraz wspomaganie ruszania na wzniesieniu, Kabel ładowania elektrycznego do gniazdka domowego (MODE2), Kabel ładowania elektrycznego do publicznych stacji i stacji Wallbox (MODE3), Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galvanizowanymi manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa THERMOTRONIC, Kurtyny powietrzne, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Listwa ozdobna krawędzi nadwozia - chromowana, Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Lusterka boczne oraz lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Moduł dotykowy pedału gazu oraz program do ekonomicznej jazdy, Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me, Osłona chłodnicy w kolorze czarnym, Oś tylna skrętna (4,5 stopni), Oświetlenie wnętrza Ambient, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne nadokienne, Progi lakierowane w kolorze szarości grafitu z chromowanymi nakładkami, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji, Rozszerzone funkcje MBUX, Różne poziomy odzyskiwania energii, Schowek pod konsolą środkową, Spoiler tylny z chromowanym wykończeniem, Spojlery boczne lakierowane w kolorze grafitowoszarym z chromowanymi nakładkami, System Easy Pack - osłona przestrzeni bagażowej, System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System PRE-SAFE, System aktywnej kontroli odległości - DISTRONIC, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System monitorowania wnętrza, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System ładowania prądem stałym, System ładowania prądem zmiennym (11 kW), Trójkąt ostrzegawczy, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyt na kubek, przód, Usługi obsługi zdalnej Premium i usługi ładowania Premium, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym, Wyświetlacz multimedialny OLED (12.8"), Wyświetlacz zintegrowanej tablicy wskaźników (12.3"), Zagłówki przednie - komfortowe, Zawieszenie AIRMATIC, Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem, Pakiet Premium Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P7	235/55 R19 105H	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P7	235/55 R19 105H	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, E PRIMACY	235/55 R19 105W	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, E PRIMACY	235/55 R19 105W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupkę środkowy lewy	do 150
2	Słupkę środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Błotnik przedni prawy	200 - 300
4	Słupkę przedni lewy	200 - 300
5	Drzwi przednie lewe	200 - 300

6	Drzwi tylne lewe	200 - 300
7	Drzwi tylne prawe	200 - 300
8	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300
9	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300
10	Pokrywa bagażnika	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	300 - 500
2	Drzwi przednie prawe	300 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierunkowskaz boczny L	połamana(y)	WY	0.2
2	Opona przód R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.3
3	Felga alu przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Łotnik tylny L	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie L	zarysowanie		
6	Łotnik przód L	zarysowanie		
7	Felga alu przód R	rysa/odprysk		
8	Zderzak tylny	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Stacja ładowania baterii trakcyjnej

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Opona przednia P - zdjęcie pogłądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1