

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220137/8/26-11401	Data raportu	05-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/65347/26/07/15	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDD2132171A722183
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa K...
Typ, wersja	E 220 d 4-Matic All-Terrain
Numer rejestracyjny	WD8535R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/143 kW
Stan licznika	171 488 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	22-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego z funkcją pokonywania skrzyżowań, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Android Auto, Apple CarPlay, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki designo, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Filtr cząstek stałych - DPF, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gniazdo 12V z tyłu, Hamulec postojowy - elektroniczny, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu, Lakier uni, Lampy przednie LED (diodowe), Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Panel dotykowy z kontrolerem, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka materiałowa - szara, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT, Radio Audio 20 z 7 calowym wyświetlaczem, Relingi dachowe z anodowanego aluminium, Relingi dachowe, czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System active Lane Change Assist, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System nawigacji Garmin MAP PILOT, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Szyby barwione, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał Norwich, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyty i-Size do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jeśionowym w kolorze czarnym, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Światła do jazdy dziennej LED, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Dach szklany panoramiczny - elektryczny, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 20, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotele przednie - wentylowane i ogrzewane, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent światła drog., Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie surround z logo Mercedes, Pakiet Lusterka, Pakiet Wspomagania Bezpieczeństwo Jazdy Plus, Pakiet asystenta parkowania z kamerą cofania, System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką, System nagłośnienia Burmester Surround, Szyba przednia, ogrzewana, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Widescreen Cockpit - 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów, Wielofunkcyjna telefonia - bezprzewodowe łączenie telefonu z zewnętrzną anteną GPS pojazdu, Wykończenie wnętrza w drewnie - jeśion

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 20 99Y	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 20 99Y	6,0 mm
tylna	prawe	ARIVO, ULTRA ARZ5	275/35 20 102W	7,0 mm
	lewe	ARIVO, ULTRA ARZ5	275/35 20 102W	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wady lak., rysa/odprysk	NA	0.5
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
4	Ośłona chłodnicy	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
9	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2




Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1