

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	407506/9/25-9570	Data raportu	18-09-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczynski	Data oględzin	17-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/66611/25/09/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMFNU76340
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titani...
Numer rejestracyjny	WD0194R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/110 kW
Stan licznika	90 842 km
Data 1. rej./rok prod.	19-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-09-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe welurowe z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparc, Kierownica trójamienią, wykończona skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej, Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,wyś 8" i 12.3",Applink,ACP,AA,TMC, Bluetooth,10 głoś.,USB,ster.z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Tapicerka materiałowa Ray/Eton, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgienne przednie, Alarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham, zawiera zamek centralny z dwuetapowym ryglowaniem, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Hak holowniczy demontowalny, Lakier zwykły Frozen White, Pakiet Winter, Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	225/65 17 102V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	225/65 17 102V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	225/65 17 102V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA ECO	225/65 17 102V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.8
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1