

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12968/8/26-15201	Data raportu	09-08-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP)	Data oględzin	03-08-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/68049/26/07/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF20KN008810
Marka, model	AUDI A7 Sportback 17-23
Typ, wersja	A7 55 TFSI Quattro S tronic
Numer rejestracyjny	WD1539U
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2995 ccm/250 kW
Stan licznika	246 965 km
Data 1. rej./rok prod.	11-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	01-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/4
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

48V układ elektryczny "mild hybrid", 8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi Pre Sense Front, Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczny obieg powietrza, Brak logo typu S, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Felgi aluminiowe 18 (10-ramion) Aero-design z ogum. 225/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotelakierowcy, Fotele przednie standardowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikami odległości, Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne, Lusterko po stronie pasażera typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie widzenia), Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne, Osłony przeciwsłoneczne (czarne), Pakiet dla palących, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podsufitka materiałowa, Przedni podłokietnik, Radio MMI plus, Spojler dachowy, Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z regulacją i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Tylna kanapa 2-miejscowa, z dzielonym oparciem, Uchwyty ISOFIX - przód, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Usługi Audi connect Safety&Service, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki w fotelach z przodu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw narzędzi z podnośnikiem, Złącze Bluetooth, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźwaniu się kół, Światła do jazdy dziennej LED, Audi Connect, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy, Audi active lane assist z emergency assist, Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania, Audi sound system, Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył, Felgi aluminiowe 19 (10-ramion) Y-design z ogum. 245/45, Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień, pakiet, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji, Funkcja pamięci ustawień dla foteli konturowych, Home link - pilot otwierania bramy garażowej, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem, Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock i funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów, Lakier metalik, Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukl. p/ślepieniowym oraz pamięcią, Osłona przeciwsłoneczna z wysuwającym elementem na całą boczną szybę, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Rezygnacja z oznaczenia pojemności, Rezygnacja z pakietu dla palących, Roleta przeciwsłoneczna dla szyby tylnej, manualna, System MMI Navi plus, kolor. wyświetlacz 10.1", kolor. wyświetlacz 12.3, 10 głośników, Audi connect, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby dźwiękoszczelne, Tapicerka skórzana Valcona, Układ zmywania reflektorów, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości, Zbiornik paliwa - 80l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	245/45 19 102V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	245/45 19 102V	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	245/45 19 102V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS870P	245/45 19 102V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Blotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150

11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5
2	Błotnik przedni L	zarysowanie		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
4	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
5	Błotnik tylny L	zarysowanie		
6	Pokrywa tylna	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1