

Nr zlecenia: 87/18/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBZZZA ZFD603364
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	BI1529S
Model pojazdu:	Citigo MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	034-02089
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	249268 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/07/03		
Data ważności badania technicznego	2026/09/12		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1290 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 44kW (60KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Gniazdo 12V	20	System p/poślizgowy MSR
5	Immobilizer	21	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Kierownica 3-ramienna	22	System wspomagania nagłego hamowania
7	Klimatyzacja manualna Climatic	23	System wspomagania ruszania pod górę
8	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie

9	Komputer pokładowy	25	Światła do jazdy dziennej
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	26	Światła z regulacją kąta pochylenia
11	Obrotomierz	27	Tarcze kół stalowe 14"
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	28	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
13	Opony 165/70 R14	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
15	Poduszka powietrzna pasażera	31	Zestaw naprawczy opon
16	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Radioodtwarzacz Funky CD, MP3, 2 głośniki, AUX IN
 Głośniki 2 szt.
 Radioodtwarzacz CD + MP3
 Złącze "AUX"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 165/70 R14 81T KINERGY ECO	5,8
Przednie prawe:	*HANKOOK 165/70 R14 81T KINERGY ECO	5,2
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 165/70 R14 81T SEASONPROOF TL	4,8
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 165/70 R14 81T SEASONPROOF TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w instalację LPG

Ogłędziny wykonywał: Rafał Sypulek

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		

6	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Wgniecenia, zarysowania		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia		
10	Łotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
11	Łotnik tylny	P	Ogniska korozji, spęcherzenia powłoki lakierowej, wgniecenia, zarysowania		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione		

Wnęka drzwi przednich L - zarysowania


Wnęka drzwi tylnych L - zarysowania

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		138-170	
2	Dach		139-152	
3	Błotnik przedni	L	86-144	
4	Drzwi przednie	L	158-166	

5	Drzwi tylne	L	154-173	
6	Łotnik tylny	L	167-175	
7	Łotnik przedni	P	129-143	
8	Drzwi przednie	P	145-153	
9	Drzwi tylne	P	140-144	
10	Łotnik tylny	P	146-184	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		138-156	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenia, zarysowania, ubytki lakieru		
2	Reflektor	L	Pęknięcia obudowa		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany, nieprofesjonalne ślady napraw		
6	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
7	Szyba tylna		Zarysowania		

Pojazd pokryty pozostałościami okleiny reklamowej - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowania		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowania		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowania		

Poszycie przestrzeni bagażowej - zarysowania, zabrudzenia
 Poszycie dźwigni zmiany biegów - ubytki materiału
 Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.
 Wnętrze mocno zabrudzone.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Brak ciśnienia		

Kołpak przedni L - zarysowania
 Kołpak tylny L - zarysowania
 Kołpak tylny P - zarysowania
 Kołpak przedni P - zarysowania

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Głośna praca silnika, paska osprzętu |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | Liczne ogniska korozji |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Wydłużony skok pedłu sprzęgła |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | Wydłużony skok dźwigni hamulca pomocniczego |
| 5 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | Klimatyzacja niesprawna |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Jednostka Wykrywcza
Oddział Terenowy w Katowicach
40-181 Katowice, ul. Cedrowa 8

PROTOKÓŁ NR TDT-451/1691/24
badania odbiorowego / okresowego / **doradczego** zbiornika LPG stanowiącego
wyposażenie pojazdu samochodowego napędzanego gazem skroplonym

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA^{*)}

1. Klasa zbiornika	1	5. Nr fabryczny	141401290
2. Pojemność	42 [l]	6. Rok produkcji	2014
3. Ciężnienie próbne/robocze	3 / 2 [MPa]	7. Data badania	04.2014
4. Stopień napełnienia: 80%		8. Wytwórca	STAKO

Miejsce zainstalowania zbiornika (nr VIN pojazdu) TMBZZZAAZFD603364 *****
ZNAK HOMOLOGACJI E20 67R-010441

RODZAJ BADANIA^{***)} **odbiorowe / okresowe / doradcze**
WYMAGANIA ODNIESIENIA: Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 20 października 2009r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)

ZAKRES BADANIA^{***)}

Badanie budowy ^{***)}	Rewizja zewnętrzna ^{***)}
Rewizja wewnętrzna ^{***)}	Hydrauliczna próba ciśnieniowa 3 [MPa] ^{***)}

Inne próby i badania: Próba szczelności *****

UWAGI, NIEZGODNOŚCI, WYPOSAŻENIE POMIAROWO-BADAWCZE
Manometr KFM nr 54056BE2, 0-10 Mpa, kl. 0,6, świadectwo wzorcowania OUM05.WUM.W1.473.387.2.2024.
Manometr KFM nr 051W1-14, 0-1,6 Mpa, kl. 1,6, świadectwo wzorcowania OUM05.WUM.W1.473.387.1.2024.

WYNIK BADANIA^{***)} **pozytywny / negatywny**
Następne badanie / koniec eksploatacji do dnia / 30.04.2034 *****
Zbiornik oznakowany znakami *****

Potwierdzenie odbioru protokołu^{***)}

LEGALIZACJA ZBIORNIKA DLA LPG
KONTROLA WYKONANIA
W ODDZIALE TERENOWYM W KATOWICACH
DN. 21.08.2024
mgr inż. Mateusz Motwka
podpis i pieczęć
instytucji wykonującej czynności

Katowice, 21.08.2024
mgr inż. Mateusz Motwka
Transportowy Dozór Techniczny

*) - przepisany się na podstawie załącznika 3 Wytycznej do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)
**) - przepisany się na podstawie załącznika 3 Wytycznej do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)
***) - przepisany się na podstawie załącznika 3 Wytycznej do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)
****) - przepisany się na podstawie załącznika 3 Wytycznej do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)
*****) - przepisany się na podstawie załącznika 3 Wytycznej do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1465)

Druk nr 06/903 z dnia 21.06.2024
Zezwala się na kopiowanie tylko w całości za zgodą TDT lub właściciela zbiornika LPG

Fot. nr 176

ZASWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

2025-09-12 / RUDA ŚLĄSKA NR 03948/SRS/006/2025^{A)}

Marka	Typ	Model pojazdu	(f) Kategoria pojazdu ¹⁾	(g) Numer rejestracyjny pojazdu / i kraj rejestracji pojazdu ²⁾
SKODA	AA	CITIGO	M1	BI1529S / PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania Lokalizacja		(h) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) Numer nadwozia/probierańca	
samochód osobowy	Okresowe		TMBZZZAAZFD683364	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU³⁾

Data pierwszej rejestracji za granicą ⁴⁾	XXXX	CTD Sp. z o.o. Olgoska Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Radzikowska 1 a, 41-707 Ruda Śląska, tel. 022 342 77 78
Data pierwszej rejestracji w kraju ⁵⁾	2014-07-03	Badanie techniczne wykonał: Grzegorz Lemieszek SUD/0018 <i>G. Lemieszek</i>
(k) Określona liczba przebiegu pojazdu w momencie badania	244 110 km	
(l) Następnym terminem badania do	2026-09-12	(d) Data identyfikacji kluczy i kodów "płaskich", czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty

(8) Stwierdzone usterki i ich kategorie⁶⁾

(10) Uwagi⁷⁾

BRAK MIĘJISKA W DOMOWIDZIE REJESTRACYJNYM NA WPIS TERMINU NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO

1. Zwrócić na gas skrajnie lub spory, wadzą do zalecenia skrajnie spójności w pojazdach (Zu U 2012 1458 §1 pkt 1 i 2, § 5)

- Data decyzji: 2024-04-26
- Numer decyzji: 58-4511881/24
- Data ważności decyzji: 2024-04-30
- Numer zezwolenia: 141451290
- Poprawność: 50000000-45

* Pojazd odpowiada ~~nie odpowiada~~ dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
Pojazd przystosowany do zasilania gazem LPG

G. Lemieszek
SUD/0018


Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Dane punktu montującego

Nazwa firmy **POL-MOT Auto S.A.**
 01-303 Warszawa, ul. Polczyńska 125
ODDZIAŁ SKODA W BIAŁYMSTOKU
 15-697 Białystok, ul. Gen. St. Maczka 68
 tel. 85-6530600, fax 85-6530607
 NIP 118-00-89-082, REGON 011273778

Adres

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko osoby montującej *Paweł Konkół*

Dane gwaranta

Landi Renzo Polska Sp. z o.o. • ul. Graniczna 79 A, 05-410 Józefów

Opisy i dane techniczne wymienione w Instrukcji Obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny, a nie definitywny. W trosce o jakość naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia wszelkich zmian i ulepszeń.

Fot. nr 181



1.0/1.6

KARTA GWARANCYJNA

Dane pojazdu

Model samochodu *SKODA CITIGO*
 Nr rejestracyjny *BI 15 29 S*
 Nr silnika *CHYA-59M38*
 Nr nadwozia *T1413 272 AA 21 D 603 364*
 Stan licznika *5 km*

Dane dotyczące instalacji gazowej

Data montażu *04-07-2014*
 Typ i numer reduktora *L1-10 2A 209 133 1123*
 Typ i numer zbiornika *TOPOLDAI-141401290*
 Typ i numer gazowego komputera sterującego *MULTIPOINT-4013315600314*

MISTRZ SKODA
Mirosław Korolczuk
 Mirosław Korolczuk

Kaciej Bochenko
 Podpis Nabywcy Produktu

Podpis upoważnionego pracownika
 Gwaranta/autoryzowanego dealera Gwaranta

Plant: D912
 KIT LPG SKODA CITIGO 1.0 CHYA 44kW

 24500133M23560470547

NIP 118-00-89-082, REGON 011273778
 tel. 85-6530600, fax 85-6530607
 15-697 Białystok, ul. Gen. St. Maczka 68
ODDZIAŁ SKODA W BIAŁYMSTOKU
 01-303 Warszawa, ul. Polczyńska 125
 POL-MOT Auto S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Landi Renzo Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

4

Fot. nr 182

Przegląd 5 przebieg 60000 km od daty montażu

16.05.2019- 73796 7603364 Fardyn
data stan licznika nr nadwozia czytelny podpis diagnosty

Obowiązkowe czynności serwisowe	wpisać słownie TAK / NIE	Obowiązkowe czynności serwisowe	wpisać słownie TAK / NIE	Dokonane naprawy systemu gazowego
weryfikacja stanu filtra powietrza, świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia	TAK	kontrola pracy korektorów paliwowych i czasów otwarcia wtryskiwaczy	TAK	
kontrola mocowania zbiornika gazowego i pozostałych elementów systemu	TAK	kontrola buforu błędów układu paliwowego	TAK	
kontrola magistrali gazowej pod kątem zamocowania, możliwości przetarcia i załamania przewodów	TAK	kontrola diagnozy układu LANDIRENZO EVO	TAK	
sprawdzenie szczelności systemu	TAK	sprawdzenie i regulacja ciśnienia reduktora	TAK	
kontrola podłączeń do układu benzynowego silnika	TAK	dokonano korekt współczynnika „K” w podmenu; zmiana karburacji	TAK	
Analiza spalin:		wymiana filtra t. ciekłej	NIE	
COHC bieg jałowy	-	 SKODA Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Katowice Serwis (PL) A03 21780 Pieczęć zakładu dokonującego przeglądu		
COHC 3000 RPM	-			

12

Fot. nr 183

Przegląd 6 przebieg 75000 km od daty montażu

2022.01.12 161130
data stan licznika nr nadwozia czytelny podpis diagnosty

Obowiązkowe czynności serwisowe	wpisać słownie TAK / NIE	Obowiązkowe czynności serwisowe	wpisać słownie TAK / NIE	Dokonane naprawy systemu gazowego
weryfikacja stanu filtra powietrza, świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia	X	kontrola pracy korektorów paliwowych i czasów otwarcia wtryskiwaczy	TAK	Filtry RAK i olejny wymiana oleju wizualny AEB
kontrola mocowania zbiornika gazowego i pozostałych elementów systemu	TAK	kontrola buforu błędów układu paliwowego	TAK	
kontrola magistrali gazowej pod kątem zamocowania, możliwości przetarcia i załamania przewodów	TAK	kontrola diagnozy układu LANDIRENZO EVO	TAK	
sprawdzenie szczelności systemu	TAK	sprawdzenie i regulacja ciśnienia reduktora	TAK	
kontrola podłączeń do układu benzynowego silnika	TAK	dokonano korekt współczynnika „K” w podmenu; zmiana karburacji	TAK	
Analiza spalin:		wymiana filtra t. ciekłej	TAK	
COHC bieg jałowy		 Zakład Usługowo-Handlowy Zygmunt Krajewski 43-300 Bieleń-Biała, ul. Sobieskiego 178A, tel. 33 8118440 NIP 548-001-12-29, REGON 070372810 Pieczęć zakładu dokonującego przeglądu		
COHC 3000 RPM				

13

Fot. nr 184

Fot. nr 185Fot. nr 186



Fot. nr 187

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu