

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219750/7/26-11401	Data raportu	02-07-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/55366/26/06/16	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF07XXWPG7PK48610
Marka, model	FORD Transit Connect 1.5 Eco...
Typ, wersja	Transit Connect Kombi 230 L2 ...
Numer rejestracyjny	FZ2094T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/74 kW
Stan licznika	112 073 km
Data 1. rej./rok prod.	25-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-04-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne lewe przesuwne, Drzwi boczne przesuwne, prawe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 180 st., EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z regulacją na 4 sposoby, Fotel kierowcy z regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera z regulacją w 2 kierunkach, Gniazdo zasilania - 2 x 12V, Gniazdo zasilania - złącze USB umieszczone pomiędzy fotelami, Gwarancja na pojazd - 2 lata, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu, Immobilizer PATS, Kierownica - 4 ramienna, Klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze tworzywa, Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia, Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, Lakier uni, Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Modem FordPass Connect, Nakładki tylnego zderzaka - w kolorze nadwozia, Oświetlenie w kabinie - lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda przesuwna z kraty, Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej, Schowek - nad zestawem wskaźników, Schowki w przednich drzwiach, Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa, System stabilizacji przyczepy (TSC), System wlewu paliwa Ford Easy Fuel, Szyba przednia podgrzewana Quickclear, Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych, Szyby w drzwiach tylnych (ogrzewane), Szyby - przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Capitol, Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończenie poliuretanowe, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na napoje - podwójny, Układ foteli przednich 1+1, Wspomaganie układu kierowniczego EPAS, Wycieraczka szyby tylnej, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie przednie, Zawieszenie tylne - belka skrętna, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny - w kolorze tworzywa, Światła przeciwmgielne - przednie, Światła przeciwmgielne - tylne, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (DEATC), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Pakiet Lightning, Pakiet kluczyków 2 (2 piloty zdalnego sterowania i brak zwykłego kluczyka), Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji), Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TIRANZA 6	205/60 16 96V	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TIRANZA 6	205/60 16 96V	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TIRANZA 6	205/60 16 96V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TIRANZA 6	205/60 16 96V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka dolna drzwi przednich L	zarysowanie	WY	0.2
4	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	połamane	WY	0.3
5	Nakładka dolna drzwi tylnych L	zarysowanie	WY	0.2
6	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Ślotnik tylny, część dolna R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Ślotnik przedni L	zabrudzenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zabrudzenie		
10	Zderzak, róg L	zabrudzenie		
11	Ślotnik tylny, część dolna L	zabrudzenie		
12	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
13	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
14	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 46

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lusterko zew P - Inne 1



Fot. 48

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52


Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Listwa drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Łótnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1