

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                        |                  |                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 09484/1/26-15201                                       | Data raportu     | 26-01-2026                        |
| Rzeczoznawcy  | inż. Dariusz Pawliszyn<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 20-01-2026                        |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/01248/26/01/08                            | Miejsce oględzin | MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VZRHNS2P6050448                 |
| Marka, model                | OPEL Grandland 21-25              |
| Typ, wersja                 | Grandland 1.2 T GS S&S aut        |
| Numer rejestracyjny         | ZS281SS                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1199 ccm/96 kW              |
| Stan licznika               | 28 190 km                         |
| Data 1. rej./rok prod.      | 22-01-2024/2023                   |
| Data nast. bad. techn.      | 22-01-2027                        |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                           |
| Lakier                      | szary/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                      |



### Wyposażenie pojazdu

Asystent świateł drogowych, Czujnik deszczu, Czujnik światła - automatyczne włączanie świateł i zmiana mijania/drogowe, Czujniki parkowania przód/tył, Dach w kolorze nadwozia, Elementy drzwi ze sztucznej skóry, Elementy zderzaków oraz boczne nakładki w kolorze czarnym błyszczącym, Emblematy marki i modelu, czarne, Felgi aluminiowe 18", czarne błyszczące, z ogumieniem 225/55, Fotele przednie AGR z ręczną reg. dł. siedziska, elektr. pochylenia i odcinka lędźwiowego, podgrzewane, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania, Kanapa tylna z oparciem dzielonym i składanym, podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i schowkiem, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy sportowe pokryte skórą ekologiczną, spłaszczzone u dołu, z przyciskami sterowania, Lakier metaliczny, czarny Karbon, Listwa czarna w linii okien bocznych, Lusterka zewnętrzne podgrzewane oraz elektrycznie regulowane i składane, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki zmian biegów przy kierownicy w skrzyni automatycznej, Osłony przeciwsłoneczne przednie z lusterkami i podświetleniem, Oświetlenie dodatkowe w przednich drzwiach i konsoli środkowej, Pilot parkowania zaawansowany, kierowanie półautomatyczne, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki powietrzne, Reflektory EcoLED i światła tylne w technologii LED, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, System Multimedia z łączami Bluetooth, USB, 6 głośników, ekran 7", wysł. kierowcy 7", obsł. głosem, ACP, AA, System Opel Connect (połączenia alarmowe, wzywanie pomocy drogowej, informacje o statusie pojazdu), System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach i zestaw naprawczy do opon, System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia podgrzewana, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Tapicerka materiałowa Focus, czarna z elementami ze sztucznej skóry, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłości HSA, Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (w lusterkach bocznych), Układ utrzymania na pasie ruchu z automatycznym układem hamowania awaryjnego, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach i pasażera z przodu, Lakier metaliczny, szary Kontrast, Pakiet Stylowy GS

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ       | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | IMPERIAL, ALL SEASON | 225/55 R18 98V | 7,5 mm           |
|          | lewe  | IMPERIAL, ALL SEASON | 225/55 R18 98V | 7,5 mm           |
| tylna    | prawe | IMPERIAL, ALL SEASON | 225/55 R18 98V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | IMPERIAL, ALL SEASON | 225/55 R18 98V | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 3    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji   | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Błotnik tylny R | zarysowanie    |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył




**Fot. 28**

Dowód rej. Str. 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

## Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać wtedy, gdy pojawił się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w instrukcji obsługi lub dokumencie z harmonogramem przeglądów. Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w instrukcji obsługi lub dokumencie z harmonogramem przeglądów.

### Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

#### Uwagi

Zapisanych informacji szczegółowych nie wolno modyfikować.

## Potwierdzenie czynności serwisowych

5

Przebieg Okresowy ☐ Okresowy

6524.11.08 15560

Olej silnikowy

Jakość:

Lepkość:

W:

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

°C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Wkład filtra jonowego

☒ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Autoryzowany Serwis Opel

ul. Kasprzaka 1, 65-400 Gorzów Wlkp.

Przebieg Okresowy ☐ Okresowy

Data 19.11.2018 26093

Olej silnikowy

Jakość:

Lepkość:

W:

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący

°C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorolkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy ciernie hamulcowe z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

☒ Wkład filtra jonowego

☒ Płyn chłodzący systemu ogniw paliwowych

Auto GEZET Sp. z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

ul. Kasprzaka 1, 65-400 Gorzów Wlkp.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 34**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1