

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411855/10/25-9571	Data raportu	03-11-2025
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	31-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/79653/25/10/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJCCBAZ505012125
Marka, model	LEXUS NX 21-
Typ, wersja	NX 350h Prestige AWD
Numer rejestracyjny	WD1422T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/108 kW
Stan licznika	13 457 km
Data 1. rej./rok prod.	31-10-2023/2023
Data nast. bad. techn.	31-10-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Apple CarPlay bezprzewodowy i Android Auto bezprzewodowy, Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected, na 4 lata, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania ICS, rozpoznające obiekty, pojazdy, pieszych, Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej, Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/60 R18, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki), Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana, Hamulec postojowy elektryczny (EPB), Immobilizer, Jonizator powietrza NanoEX, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 60:40, Kierownica podgrzewana, Kierownica wykończona skórą z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem, Kierunkowskazy LED - tył, Kierunkowskazy halogenowe - przód, Klamka elektryczna: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektroczołnicznym, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kluczyk inteligentny szerokopasmowy, Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL), Lakier uni, Lampy przeciwmgienne LED, przód, Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania FHL, Listwa świetlna LED, Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne, Lusterko zewnętrzne elektrochromatyczne automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki progowe, Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata), Obsługa Bluetooth, Oświetlenie ambientowe, jednokolorowe, Pedal przyspieszenia z funkcją kick-down, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP), Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek, Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, sterowana ruchem nogi, Port USB-A z przodu, 3 porty USB-C jeden z przodu i dwa z tyłu, Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami, Przycisk uruchamiający silnik, Reflektory przednie LED (światła mijania, dzienne i drogowe: LED), Relingi dachowe zintegrowane w kolorze satynowym, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco. Normal, Sport), Skrzynia automatyczna bezstopniowa, System AVAC (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h), System Inteligentny kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED, System Lexus Link Connect: radio AM/FM, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 9.8", System automatycznych świateł drogowych (AHB), System kontroli trakcji TRC, System monitorowania martwego pola (BSM), System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, System ostrzegający o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), System rozdzielający siłę hamowania (EBD), System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagania hamowania awaryjnego (BA), System wspomagania wjazdu pod górę HAC, System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist, Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył, Szyby tylne przyciemniane, Szyby z filtrem UV, Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara, perforowana, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC, Tryb samochodu elektrycznego EV, Tuner DAB, Uchwyty na kubki - przód/tył, Usługi łączności Connected pozwalające na otwieranie i zamykanie auta oraz sterowanie klimatyzacją, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza ze wstawkami 3D Cutting, Wyświetlacz kierowcy cyfrowy 7-calowy, Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.), Zagłówki przednich foteli regulowane w 1 płaszczyźnie (w pionie), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zawieszenie standardowe Comfort, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do smartfonów, Światła tylne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	235/60 18 103H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	235/60 18 103H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Dach	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27

Dowód rej. Str. 1




Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 29**

Książka serwisowa – dane

**Fot. 30**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

BRAK DRUGIEGO GROTA