

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                      |                  |                                  |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 217336/12/25-11401                                   | Data raportu     | 04-12-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Michał Strzelczyk (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 01-12-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/91812/25/11/25                          | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>W1K3F8EB3PV160915</b>    |
| Marka, model                | MERCEDES-BENZ A Klasa [...] |
| Typ, wersja                 | A 180 Style 7G-DCT          |
| Numer rejestracyjny         | WD1692R                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1332 ccm/100 kW       |
| Stan licznika               | 56 871 km                   |
| Data 1. rej./rok prod.      | 30-11-2022/2022             |
| Data nast. bad. techn.      | 25-11-2027                  |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5               |
| Lakier                      | biały/UNI                   |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                |



### Wyposażenie pojazdu

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod:R78), Fotele przednie komfortowe, Gaśnica z uchwytem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek na okulary po stronie kierowcy, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, System zapobiegający kolizjom (CPA), Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad - interfejs sterowany dotykowo, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie komfortowe, Zawieszenie komfortowe obniżone, Antena GPS, Pakiet integracji smartfona, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, Tuner radiowy cyfrowy DAB

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, CINTURATO P7 | 205/60 16 92V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, CINTURATO P7 | 205/60 16 92V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | PIRELLI, CINTURATO P7 | 205/60 16 92V | 6,0 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, CINTURATO P7 | 205/60 16 92V | 6,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek środkowy lewy  | do 150                                     |
| 2    | Słupek środkowy prawy | do 150                                     |
| 3    | Próg lewy             | do 150                                     |
| 4    | Próg prawy            | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                    | 200 - 300                                  |
| 2    | Błotnik przedni prawy                   | 200 - 300                                  |
| 3    | Słupek przedni lewy                     | 200 - 300                                  |
| 4    | Słupek przedni prawy                    | 200 - 300                                  |
| 5    | Dach                                    | 200 - 300                                  |
| 6    | Drzwi przednie lewe                     | 200 - 300                                  |
| 7    | Drzwi przednie prawe                    | 200 - 300                                  |
| 8    | Drzwi tylne lewe                        | 200 - 300                                  |
| 9    | Drzwi tylne prawe                       | 200 - 300                                  |
| 10   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | 200 - 300                                  |
| 11   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 200 - 300                                  |
| 12   | Pokrywa bagażnika                       | 200 - 300                                  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**


Spód pojazdu tył



**Fot. 28**


Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**

Zdjęcie do protokołu