

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217250/11/25-11401	Data raportu	27-11-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	25-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/89931/25/11/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARNASDA8N3066907
Marka, model	ALFA ROMEO Tonale 22-
Typ, wersja	Tonale 1.5 T4 GSE mHEV Vel...
Numer rejestracyjny	WD6378T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1469 ccm/118 kW
Stan licznika	42 323 km
Data 1. rej./rok prod.	26-02-2024/2023
Data nast. bad. techn.	26-02-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alfa Connect, Asystent ogranicznika prędkości, Asystent prędkości inteligentny ISA + TSR wspomagający kierowcę w zachowaniu odpowiedniej prędkości, Bezkluczkowy zapłon samochodu Start&Stop, Czujnik informujący o pozostawieniu przedmiotów na tylnym siedzeniu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach TPMS, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania przód i tył, Daszek przeciwsłoneczny z oświetleniem dla kierowcy i pasażera, Deska rozdzielcza i panele górne drzwi pokryte tworzywem sztucznym, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Felgi aluminiowe 19", Diamond, z ogumieniem letnim klasy A 235/45, Fotel kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie 8-stopniowo, Fotel kierowcy i pasażera z 4-stopniową elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie wentylowane, Gniazdo zasilania 12V, w przedniej części konsoli środkowej oraz bagażniku, Grill przedni Scudetto w wykończeniu Dark Miron, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec postojowy elektroniczny i automatyczny, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 z wnęką na narty, Kanapa tylna z podłokietnikiem i 3 zagłówkami, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z systemem AQS i tylnym nawiewem na siedzenia, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy sportowe obszyte skórą naturalną z przyciskami wielofunkcyjnymi i przyciskiem Start, Kołpaczki felg czarno-białe z logo Alfa Romeo, Lakier niemetalizowany czerwony, Alfa Red, Logotyp Veloce w kolorze czarnym Dark Miron, Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Miron, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki aluminiowe do zmiany biegów w kolumnie kierownicy, Maty podłogowe, przód i tył, Nakładki na pedały - aluminiowe, Nakładki progowe aluminiowe, Nawiewy powietrza na tylny rząd siedzeń, Obrazowania szyb lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym Gloss black, Obrazowania szyb z tworzywa sztucznego elastycznego, Ogrzewanie wnętrza dodatkowe, Oznaczenie modelu Tonale w chromowanym wykończeniu, Oświetlenie progowe drzwi przednich, Oświetlenie sufitowe LED, Oświetlenie wnętrza Ambient w kolorze: zielony, czerwony, żółty, biały, Panel deski rozdzielczej i paneli drzwi w wykończeniu Scuba Shark, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik pomiędzy przednimi siedzeniami, Port USB przedni typu A+C, Port USB tylny typu A+C, Skrzynia biegów 2-sprzęgłowa automatyczna DCT, 7-biegowa, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Audio U-Connect z 6 głośnikami, System DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, System autonomiczny hamowania awaryjnego - Autonomous Emergency System, System awaryjnego hamowania aktywny z funkcją wykrywania pieszych i innych użytkowników drogi, System bezkluczkowego otwarcia drzwi - Keyless entry (przednie drzwi), System bezprzewodowy Apple CarPlay, Android Auto, System kontroli trakcji (ESC), System multimedialny Uconnect z nawigacją i ekranem dotykowym 10.25"(Radio,USB,BT Audio Streaming), System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW, System rozpoznawania znaków drogowych z nawigacją fabryczną i mapami TomTom, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zmiany pasa ruchu aktywny - Lane Support System LDW+LKA, Szyba tylna i boczne tylne przyciemnione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie z systemem zapobiegającym przycięciu palców, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control, Uchwyty na kubki, Wnętrze wykończone w ciemnej tonacji, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wykończenie nadwozia Glossy Black (boczne i przednie elementy stylistyczne, tylna osłona zderzaka), Wyświetlacz zegarów wirtualny 12.3" w technologii TFT, Zaciski hamulców Brembo lakierowane na czerwono, Zamek centralny sterowany pilotem, Zawieszenie sportowe DSV (Dual Stage Valve), Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem, Światła główne Matrix Full LED z systemem adaptacyjnym - DRL LED - światła przeciwmieglne, Światła mijania adaptacyjne z systemem High Beam zapobiegające oślepieniu innych kierowców, Światła tylne Full LED, Pakiet Techno, Zestaw naprawczy Fix&Go

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/45 19 99V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/45 19 99V	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/45 19 99V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	235/45 19 99V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150

9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1