

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                           |                  |                                  |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 218622/3/26-11401                         | Data raportu     | 16-03-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Arthur Rusik<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 10-03-2026                       |
| Nr zlecenia   | PKOM(DZS)/GDA/18940/26/03/03              | Miejsce oględzin | MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>WVGZZZCRZND016801</b>       |
| Marka, model                | VOLKSWAGEN Touareg 18-23       |
| Typ, wersja                 | Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Mot... |
| Numer rejestracyjny         | WD4638S                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/2967 ccm/170 kW         |
| Stan licznika               | 181 751 km                     |
| Data 1. rej./rok prod.      | 09-02-2022/2022                |
| Data nast. bad. techn.      | 09-02-2027                     |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                        |
| Lakier                      | czarny/METALIK                 |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                   |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji, Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikami przechyłu, Car-Net: App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia lub nawigacji, Car-Net: Guide & Inform (1 rok), Security & Service Basic (10 lat) & Plus (3 lata), Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia), Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Emergency Call - automatyczne wzywanie pomocy, Fotele przednie regulowane elektrycznie, fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie, ergoComfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, Gniazdo USB w konsoli środkowej z przodu, Głośniki 8, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna, sportowa, skórzana, podgrzewana R-line z funkcją Tiptronic, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Climatronic, Komputer pokładowy Top z kolorowym wyświetlaczem, Końcówki układu wydechowego chromowane, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, Listwy na osłonie chłodnicy, chromowane, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej - R-line, Lusterka boczne przyciemniane, podgrzewane, elektrycznie składane z funkcją oświetlenia, Lusterka make-up w osłonach przeciwsłonecznych - podświetlane, Mapa Europy, Mechanizm różnicowy - automatyczny, poślizgowy, Nakładki na pedały wykończone stalą nierdzewną, Opuszczane oparcia siedzeń tylnych, Osłona progu bagażnika ze stali szlachetnej, Oznaczenie modelu Touareg na klapie bagażnika, Oświetlenie wnętrza białe dodatkowe, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłokietnik z przodu, Podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje, Radio AM/FM, Relingi dachowe - czarne, Schowek w przestrzeni bagażowej pod pokrywą podłogi, Składane oparcie fotela pasażera, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System nawigacji satelitarnej Discover Pro z 9,2-calowym dotykowym ekranem 2xSD, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry, Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami komfortowymi, Tempomat ACC z funkcją Stop&Go i systemem Front Scan - kontrola odległości pomiędzy pojazdami, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył, Wstawki dekoracyjne Silver Wave na desce rozdzielczej i drzwiach, Wybór profilu jazdy, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zbiornik AdBlue o pojemności 24l, Zbiornik paliwa o pojemności 75 l, Zderzaki R-Line, Światła na złą pogodę, Światła przeciwmgielne, Światła z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 21 Suzuka z ogumieniem 285/40 z czarnym połyskiem, Innvision Cockpit, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik / perłowy, Pakiet Pamięć I, Pakiet Premium, Pakiet Zawieszenie, Pakiet stylistyczny R-Line Exterior Black Style, System DYNABO Confidence 7.1 Dolby Surround 730W 14 głośników, subwoofer, Szyba przednia podgrzewana bezprzewodowo, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ              | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV | 285/40 21 109V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV | 285/40 21 109V | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV | 285/40 21 109V | 6,6 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV | 285/40 21 109V | 6,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Śłupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 2    | Śłupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 3    | Śłupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 4    | Śłupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 5    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 6    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 7    | Dach                                    | do 150                                     |
| 8    | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 10   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 11   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 12   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | 150 - 200                                  |
| 2    | Drzwi przednie lewe   | 150 - 200                                  |
| 3    | Drzwi tylne lewe      | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 300                                  |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                           | Opis uszkodzeń           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku L | brak                     | WY        | 0.1           |
| 2    | Krata wlotu powietrza boczna R          | rysa/odprysk             |           |               |
| 3    | Listwa ochronna rantu błotnika R        | rysa/odprysk             |           |               |
| 4    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L            | rysa/odprysk             |           |               |
| 5    | Błotnik tylny R                         | rysa/odprysk             |           |               |
| 6    | Pokrywa tylna                           | wgniecenie/odkształcenie |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Spryskiwacze szyby prz - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Listwa zderzaka prz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Listwa zderzaka prz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 40**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1