

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08292/11/25-15201	Data raportu	11-11-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	07-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84429/25/11/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVGZZZ5N6PW505999
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TSI 4Mot. R DSG
Numer rejestracyjny	WD1165R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/235 kW
Stan licznika	126 634 km
Data 1. rej./rok prod.	04-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	03-11-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy perłowy
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash Front and Side domykanie szyb i dachu, napinanie pasów, Bezprzewodowy App Connect (CarPlay) - widok ekranu smartfona na wyświetlaczu radia lub nawigacji, Chromowane klamki, elementy regulacji lusterek i sterowania szyb, klamka wew. w matowym chromie, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dodatkowe oświetlenie bagażnika z możliwością wykorzystania jako latarki, Dynamic Light Assist - dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, Dywaniki R - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 20 Misano z ogumieniem 255/40 samouszczelniającym się, antykradzieżowe śruby, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kregostupa, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdko elektryczne 230V w bagażniku, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna sportowa, skórzana z f. Tiptronic, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy Digital Cockpit - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Lakier uni, Lampy przednie LED Matrix MDF ze światłami do jazdy dziennej LED oraz dynamicznymi kierunkowskazami, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Carbon Grey, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe przednie aluminiowe R, podświetlane, Lusterka boczne w matowym chromie, Lusterka regulowane el. i składane, podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, pasażera obniżane aut, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Nakładki na pedały wykończone stałą nierdzewną, Oświetlenie Ambiente w klamkach drzwi, listwach dekoracyjnych, listwach progowych i wokół nóg, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Park Assist - System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) z czuj, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podsuftka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki premium, Regulacja zasięgu reflektorów, dynamiczna, Relingi dachowe - srebrne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Side Assist - system ułatwiający zmianę i wspomagający utrzymanie pasa ruchu, Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych, Spoiler tylny R-Line w kolorze nadwozia, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Emergency Assist - asystent hamowania np. w przypadku zasłabnięcia kierowcy, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System Travel Assist z Lane Assist i Emergency Assist, System kontroli ciśnienia w oponach, System nawi, Discovery Media z Streaming & Internet, 8 cal. wysw., DAB+, MP3, WMA, 8 głośn, SignAssist, Mapa, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Serdegna z elementami Art Velours, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy, We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online (3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (progresywny układ kierowniczy), Wybór profilu jazdy dla zawieszenia DCC - COMFORT, SPORT, ECO i INDIVIDUAL, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zderzaki w stylisycie R, Światła na złą pogodę LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Boczne poduszki powietrzne, tył + napinacze pasów bezpieczeństwa dla zewnętrznych siedzeń z tyłu, Dach szklany, panoramiczny wraz z roletą, elektrycznie otwierany i zamykany, Funkcja obsługi głosowej - obsługa systemu multimedialnego za pomocą komend głosowych, m.in. polski, Gniazda USB (Typ C) x 2 w konsoli środkowej z tyłu, Hak holowniczy - składany elektrycznie, Kamera ułatwiająca parkowanie Rear Assist, Lakier perłowy, Pakiet stylistyczny Black Style, Przygotowanie do montażu tel. Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej, pionowa, System Easy Open/Easy Close, System nagłośnienia Harman Kardon, System nawi, Discovery Pro z 9.2 cal. wysw., DAB+, WMA, DAB+, SignAssist, Mapa Eur., głos. ster., ster. gest, Szyba przednia podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone, Tapicerka skórzana Vienna z elektryczną regulacją przednich foteli dla modelu R, Wyświetlacz Head-up Display na przedniej szybie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 R20 101Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 R20 101Y	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 R20 101Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3	255/40 R20 101Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	pęknięcie	WY	3.9
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Primer (szyba czołowa)		WY	
4	Aplikator szyby czołowej		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
7	Nakładka zderzaka tylnego, góra	liczne, zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie/odkształcenie	WY	1.2
8	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
11	Pokrywa tylna	liczne, zarysowanie	NA	
12	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
13	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
15	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
17	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1


Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony




Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz śr - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny cz śr() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1