

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09149/1/26-15201	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Szukalski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100046/25/12/17	Miejsce oględzin	Joachima Lelewela 27, 85-652 Bydgoszcz...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR1J45GGUMY521180
Marka, model	DS DS7 Crossback 18-22
Typ, wersja	DS 7 1.6 PureTech Rivoli aut
Numer rejestracyjny	CB572NG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/165 kW
Stan licznika	61 631 km
Data 1. rej./rok prod.	29-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	29-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

Alarm spadku uwagi kierowcy z kamerą, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Assist), Atrapa chłodnicy lakierowana na czarno, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach, Czujniki parkowania - tył, Deska rozdzielcza i panele drzwi wykończone skórą Nappa, Dywaniki, przód i tył, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Ekran 12,3 cali w desce rozdzielczej, Felgi aluminiowe 19 ROMA z ogumieniem 235/50, Filtr kurzu i zapachu z węglem aktywnym, Fotel kierowcy z pamięcią ustawienia, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Gniazdo USB w 2 rzędzie (2x), Hamulec awaryjny automatyczny z kamerą do 85 km/h, Kamera cofania + czujniki parkowania z przodu, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z chromowanymi wstawkami, Klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu w chromowanych ramkach, Lakier uni, Listwa między końcówkami wydechu lakierowana Silver Chrome, Listwa progowa chromowana, Lusterka boczne składane elektrycznie z oświetleniem powitalnym LED, Lusterka boczne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED, Lusterka boczne z pamięcią ustawień na biegu wstecznym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramowe, Nakładki pedałów - aluminiowe, Oparcie tylnej kanapy dzielone 40/60 z elektryczną regulacją nachylenia, Osłona zderzaka, chromowana, Oświetlenie nastrojowe LED, Panele wyrównujące podłogę po złożeniu kanapy, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne czołowe, przód, Poduszki powietrzne kurtynowe, przód i tył, Podłokietnik centralny, tył, Podłokietnik przedni z fłokowanym schowkiem, Podłokietniki w drzwiach pokryte TEP PU, Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją - DS Connect Box, Przycisk bezkluczykowego uruchamiania silnika, Przycisk wielofunkcyjny - tryb prowadzenia Drive Mode, Radio DS Connect AM/FM/DAB (Bluetooth, USB, Nawigacja, WiFi, GPS, rozpoznawanie głosu, ekran 12" HD), Reflektory Full LED DS ACTIVE LED VISION, Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Schowek po stronie pasażera - chłodzony, Schowek w desce rozdzielczej, fłokowany, Schowki boczne, x2, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania (ADML), System kontroli martwego pola (SAM), System kontroli niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) - aktywny, System kontroli uwagi kierowcy, System rozpoznawania znaków drogowych z możliwością programowania tempomatu, Szyba przednia przyciemniana, akustyczna, Szyby boczne foliowane + szyby tylne przyciemniane, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka skórzana Claudia (Inspiration DS 3 - RIVOLI), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt na kubki w konsoli przedniej (2x), Uchwyty ISOFIX z tyłu, Wycieraczki szyb sterowane automatycznie z funkcją magic wash, Zabezpieczenie drzwi dla dzieci - mechaniczne, Zawieszenie o zmiennej amortyzacji z kamerą + 3 tryby pracy: Normal, Comfort, Sport, Zegarek obrotowy B.R.M R180, Zestaw naprawczy kół, Ładowarka bezprzewodowa do smartfona, Światła do jazdy dziennej LED (DRL), Felgi aluminiowe 20 TOKYO z ogumieniem 235/45, Fotele przednie podgrzewane + szyba przednia podgrzewana, Kłapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrochromatyczne, Pakiet bezpieczeństwa - zaawansowany + DS Connected Pilot + DS Driver Attention Monitoring, System nagłośnienia FOCAL Electra, System poprawy widoczności nocą (DS NIGHT VISION) + system kamer 360 Vision

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC3	235/45 R20 100V	7,3 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC3	235/45 R20 100V	7,1 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC3	235/45 R20 100V	7,8 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC3	235/45 R20 100V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.7
4	Róg zderzaka boczny L	liczne, zarysowanie	NA	
5	Róg zderzaka boczny R	liczne, zarysowanie	NA	
6	Łotnik przedni R	zarysowanie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
8	Łotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

98401952ZD

Surtaple XT4
DAG_niv34u5_nonhifi

Zdjęcie do protokołu



Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2