

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08214/11/25-15201	Data raportu	06-11-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	05-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/83589/25/10/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPPD72915
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.0 EcoBoost Titanium
Numer rejestracyjny	WJ8580L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	86 664 km
Data 1. rej./rok prod.	24-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, Felgi stalowe 16", strukturalne z kołpakami, z ogumieniem 205/60, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modelem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu konsoli, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna, składana, dzielona w proporcji 60:40, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwany podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lakier zwykły, Race Red, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obramowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmieglne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne częściowo w technologii LED, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 R16 92H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 R16 92H	6,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 R16 92H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 R16 92H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie, pęknięcie	WY	1.5
2	Uszczelka zewn. drzwi przednich R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	1.1
4	Lampa tylna wewnętrzna kpl. L	pęknięcie	WY	0.1
5	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	2
6	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
7	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	2
8	Błotnik tylny R	wgniecenie	NA	1.2
9	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
11	Błotnik przedni L	zarysowanie		
12	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, zarysowanie		
13	Dach	wgniecenie		
14	Poszycie drzwi tylnych L	odpryski lakieru, zarysowanie		
15	Próg L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Fot. 32**


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Lampa tylna wew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelka drzwi przednich P - Inne 1



Fot. 58

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1