

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 412033/11/25-9571           | Data raportu     | 03-11-2025                       |
| Rzeczoznawca  | Krzysztof Kalbarczyk        | Data oględzin    | 03-11-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/82738/25/10/28 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WAUZZZF4PP074480             |
| Marka, model                | AUDI Q4 e-tron Sportback 21- |
| Typ, wersja                 | Q4 e-tron 35 52kWh Advanced  |
| Numer rejestracyjny         | WD8087R                      |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | elektryczny/0 ccm/125 kW     |
| Stan licznika               | 34 851 km                    |
| Data 1. rej./rok prod.      | 26-10-2023/2023              |
| Data nast. bad. techn.      | 26-10-2023                   |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                |
| Lakier                      | szary/UNI                    |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                 |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Aplikacje dekoracyjne pokryte czarnym lakierem, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system - czujniki parkowania - tył, Boczne poduszki przód/tył + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) grafitowe, polerowane z ogumieniem przód: 235/55 tył: 255/50, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazda 12V, Głośniki z przodu (pasywne), Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana z podwójnymi ramionami, Klimatyzacja automatyczna, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Ogranicznik prędkości, regulowany, Oznaczenie modelu i technologii, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Połysk, Podsufitka tkaninowa, Poduszka powietrzna środkowa z przodu, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, komfortowy, Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Standardowe siedzenia przednie, Szyby termoizolacyjne, Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, Tapicerka tkaninowa Index, Tylne oparcie, składane, Uchwyty i-Size do instalacji fotelika dziecięcego z przodu oraz i-Size z top tether z tyłu, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Zagłówki z przodu, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki advanced w kolorze kontrastowym (szarym Manhattan), Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED z asystentem światła drogowych i funkcją Coming Home, Fotele przednie podgrzewane, Kabel do ładowania z gniazdka domowego, typ E/F, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z podwójnymi ramionami, spłaszczona, Kluczyk z pilotem i Safe lock, Lampy Audi Matrix LED, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, Pakiet Assistance, Pakiet Protection, Pakiet Smartfon, Pakiet klimatyzacji, Pakiet optyczny Czerń, Pełna powłoka lakiernicza, Spryskiwacze lamp przednich, System nagłośnienia Audi Sound System, System ładowania e-tron charging system compact, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach, Uchwyt ścienny, Wnętrze z siedzeniami sportowymi i tapicerką materiałową, Wtyczka przemysłowa CEE 32 A, 230 V prosta, długa, Zestaw narzędzi samochodowych z zestawem do naprawy opon

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 235/55 19 101T | 5,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 235/55 19 101T | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 235/55 19 101T | 5,5 mm           |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS S1 EVO 3 | 235/55 19 101T | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|

|   |                                 |                          |    |     |
|---|---------------------------------|--------------------------|----|-----|
| 1 | Tarcza koła aluminiowa przód L  | rysa/odprysk             | WY | 0,5 |
| 2 | Dach                            | rysa/odprysk             | NA | 2   |
| 3 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | wgniecenie/odkształcenie | NA | 2   |
| 4 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | wgniecenie/odkształcenie | NA | 3,5 |
| 5 | Nakładka zderzaka tylnego, góra | rysa/odprysk             | NA | 2   |
| 6 | Osłona lusterka zewnętrznego L  | rysa/odprysk             |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**


Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



**Fot. 28**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zestaw naprawy koła



**Fot. 34**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 36**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1