

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411847/10/25-9571	Data raportu	31-10-2025
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	29-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/82188/25/10/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1LFK2V6P1971826
Marka, model	VOLVO XC90 19-24
Typ, wersja	XC90 B5 D AWD Plus Bright 7...
Numer rejestracyjny	WD3022R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	59 710 km
Data 1. rej./rok prod.	05-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	05-04-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada schowka, centralna, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki zapiecia pasów, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki podłogowe Inscription, Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia, chromowane, Felgi aluminiowe 20, 10-ramiennie Diamond Cut/Black z ogumieniem 275/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele tylne ogrzewane, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Grill przedni wersji Inscription, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa, Nawigacja Sensus, Oświetlenie wnętrza poziom II, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył, Podsufitka standardowa, Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy, Podłokietnik przedni z uchwytyami na kubki, Podłokietnik tylny z uchwytyami na kubki i schowkiem, Podłokietnik z uchwytem na kubek i schowkiem po lewej/prawej stronie w trzecim rzędzie, Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie, Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych, Schowek pod podłogą bagażnika, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Siatka przedziału bagażowego, miękka, Siedzenia tylne drugiego rzędu, mechanicznie składane, Sterowanie systemem audio z kierownicy, Stylizacja nadwozia Inscription, Subwoofer, System Audio High Performance Harman/Kardon - 14 głośników, USB/AUX, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, System Start/Stop, System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS), System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni, Tarcze hamulcowe przednie 18 cali, Tarcze hamulcowe tylne 18 cali, wzmocnione, Tempomat aktywny (ACC), Trzecie światło STOP, Trójkąt ostrzegawczy, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyty na torbę w bagażniku, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Touring, Zderzaki w kolorze nadwozia, Inscription, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zwalnianie pedału hamulca, Ładowarka indukcyjna do smartfona

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	275/45 20 110V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	275/45 20 110V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	275/45 20 110V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	275/45 20 110V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1