

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07027/8/25-15201	Data raportu	30-08-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	28-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60762/25/08/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZFZ0PP041850
Marka, model	AUDI Q4 e-tron 21-
Typ, wersja	Q4 e-tron 40 77kWh Advanced
Numer rejestracyjny	BIA96182
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/150 kW
Stan licznika	40 362 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Aplikacje dekoracyjne pokryte czarnym lakierem, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi parking system - czujniki parkowania - tył, Boczne poduszki przód/tył + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) grafitowe, polerowane z ogumieniem przód: 235/55 tył: 255/50, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazda 12V, Głośniki z przodu (pasywne), Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana z podwójnymi ramionami, Klimatyzacja automatyczna, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Ogranicznik prędkości, regulowany, Oznaczenie modelu i technologii, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Polysk, Podsufitka tkaninowa, Poduszka powietrzna środkowa z przodu, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, komfortowy, Relingi dachowe z aluminium, Standardowe siedzenia przednie, Szyby termoizolacyjne, Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, Tapicerka tkaninowa Index, Tylne oparcie, składane, Uchwyty i-Size do instalacji fotelika dziecięcego z przodu oraz i-Size z top tether z tyłu, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Zagłówki z przodu, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki advanced w kolorze kontrastowym (szarym Manhattan), Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED z asystentem świateł drogowych i funkcją Coming Home, Audi smartphone Interface, Fotele przednie podgrzewane, Kabel do ładowania z gniazdka domowego, typ E/F, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z podwójnymi ramionami, spłaszczona, Kluczyk z pilotem i Safe lock, Lakier metalik, Lampy Audi Matrix LED, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, Pakiet Assistance, Pakiet Protection, Pakiet klimatyzacji, Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Spryskiwacze lamp przednich, System ładowania e-tron charging cystem compact, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Uchwyt ścienny, Wnętrze z siedzeniami sportowymi i tapicerką materiałową, Wtyczka przemysłowa CEE 16 A, 400 V

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	235/55 R19 105W	5,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	235/55 R19 105W	5,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	235/55 R19 105W	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	235/55 R19 105W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Spoiler czołowy	odpryski lakieru		
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	odpryski lakieru		
3	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
4	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1