

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213224/12/24-11401	Data raportu	10-12-2024
Rzeczoznawcy	Paweł Szwabowicz mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/93669/24/12/04	Miejsce oględzin	Św. Wojciecha 24 59-220 Legnica, 59-22...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPRB73271
Marka, model	FORD Focus Kombi 21-
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBlue Titanium X ...
Numer rejestracyjny	GD3M585
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/85 kW
Stan licznika	25 905 km
Data 1. rej./rok prod.	25-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	25-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci, Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu, Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, welurowe, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (zawiera dwa zespoły kluczyka), Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zam./otw. zamków,funkcja lokalizacji pojazdu,status systemów), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy, elektryczny, ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie, Immobilizer PATS, Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu, Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w proporcji 60:40, otw. do przewozu nart i skład. podłok., Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli, Konsola centralna - z przesuwającym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletką, Konsola dachowa - krótka, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektr., lampki ośw. podłogowe, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Oświetlenie wnętrza - lampki LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie, Podsuflita w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki powietrzne boczne dla pasażera i kierowcy z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne (światła dzienne, drogowe, kierunkowskazy w technologii LED), Reflektory - światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane w reflektorach, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby boczne - obramowania w kolorze aluminium, Szyby dodatkowo przyciemniane - w tylnej części nadwozia, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wycieraczka tylnej szyby, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zamek centralny - sterowany pilotem, Zawieszenie przednie - niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów, Zawieszenie standardowe, Zawieszenie tylne - wielowahaczowe, eShifter - obrotowy przełącznik zmiany biegów, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas hamowania, Światła tylne częściowo w technologii LED, Felgi aluminiowe 16", wzór 6x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Moondust Silver, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150

9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona chłodnicy	pęknięcie	WY	0.8
2	Obudowa silnika, góra	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a worn metal component, likely a piston ring or valve guide. The surface is heavily scored and damaged, with visible longitudinal grooves and a rough, pitted texture. The component is curved and appears to be part of an engine assembly.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

POTWIERDZENIE DO POLISY
DOCUMENT OF CONFIRMATION OF THE POLICY

Numer (No) T6U10002016

Potwierdzenie zawarcia (Certificate of Concluding)

1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Motor Third Party Liability)

Składka (Premium) 1 490,00 zł

Suma gwarancyjna dla szkód na osobie (Guaranteed sum limit - casualty) 5 210 000,00 euro

Suma gwarancyjna dla szkód na mieniu (Guaranteed sum limit - property) 1 050 000,00 euro

2. PZU Auto Pomoc (PZU Auto Pomoc Insurance)

Zniesiony limit km (Carry down limit of km): 0TAK CIE

Wariant (Insurance option): 0TAK CIE

Suma ubezpieczenia (Sum insured): 0TAK CIE

3. Autocasco

Wariant likwidacji szkód (Insurance option): 0TAK CIE

Suma ubezpieczenia (Sum insured): 0TAK CIE

4. PZU AutoSzyba (PZU Car Glass Insurance)

Suma ubezpieczenia (Sum insured): 0TAK CIE

5. NW: 0TAK (YES) CIE (NO)

Suma ubezpieczenia (Sum insured): 0TAK CIE

6. Okres ubezpieczenia (Duration of insurance) od (from) 2024-04-25, godz: 00:00:00 do (to) 2025-04-24, godz: 23:59:59

7. Dane pojazdu (Data of vehicle)

Identyfikator (Identification number) LFOPXXGCHPRB3271

Numer nadwozia / VIN (Body / Chassis Number) Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanium X, 4d

8. Właściciel (name of owner)

Polonia 80-306 Gdańsk

Adres (Address)

9. Korzystający (using) / Użytkownik (user)

"PATRICK PENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. SW. WOJCIECHA 24 59-220 Legnica

Adres (Address)

FKO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.

PRO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.

PELHEDOR PENA CAR MANAGEMENT S.A.


Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zaślepka prz haka hol. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1