

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	407238/9/25-9570	Data raportu	16-09-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	12-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64131/25/08/28	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFAAZE1U0191935
Marka, model	NISSAN Leaf 22-
Typ, wersja	Leaf 40kWh N-Connecta
Numer rejestracyjny	DW6WU86
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/110 kW
Stan licznika	23 601 km
Data 1. rej./rok prod.	07-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	07-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Blokada elektromechaniczna złącza ładowania, Czujniki parkowania przednie i tylne, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran 8-calowy dotykowy systemu audio, Felgi aluminiowe 17, czarne, z ogumieniem 215/50, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne podgrzewane - dwa skrajne miejsca, Gniazdo USB z przodu (typ A), Gniazdo USB z tyłu (x2 typ A), Gniazdo zasilania 12V z przodu, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kabel do ładowania EVSE 10A (do ładowania w domu ze standardowego gniazdka), Kabel ładujący 32A - do ładowarek publicznych lub domowych / złącze Typ 2, Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia - w pionie i w poziomie, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka podgrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nawigacja Nissan Connect, Obsługa aplikacji Android Auto - połączenie kablem, Obsługa aplikacji Apple CarPlay - połączenie kablem, Obsługa złącza Bluetooth, USB, AUX, Ogranicznik prędkości (ASL), Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (w stosunku 60/40), Oświetlenie portu ładowania, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, ogranicznikami obciążenia i regulacją wysokości, przód, Podłokietnik dla przedniego rzędu siedzeń, Pompa ciepła, Punkty zaczepu ISOFIX na tylnej kanapie 2x - zewnętrzne miejsca, Reflektory halogenowe, Schowek na rękawiczki, System aktywnej kontroli zawieszenia: system inteligentny kontroli toru jazdy ruchów nadwozia, System audio AM/FM z możliwością odbioru sygnału cyfrowego DAB, System automatycznych świateł drogowych, System e-Pedal, System inforozrywki Nissan Connect, System inteligentnego automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów, System inteligentnego kluczyka i-KEY, System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny, System kamer 360 inteligentny - AVM, System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegania o ruchu poprzecznym w trakcie cofania, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, inteligentny, System rekuperacji energii hamowania, System rozpoznawania znaków drogowych, System wspomagający ruszanie pod górę, System wykrywania poruszających się obiektów, Szyby elektrycznie sterowane z funkcją sterowania jednym naciśnięciem po stronie kierowcy, Szyby przyciemniane, Słupki B czarne polyskujące, Tapicerka materiałowa, Tempomat Inteligentny, Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii), Tryb jazdy ECO - optymalizacja zużycia energii w celu zwiększenia zasięgu, Tylne światła LED, Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie, Wycieraczki przednie + czujnik deszczu, Wyświetlacz TFT 7 zintegrowany z zestawem analogowych wskaźników, Zagłówki 3x w drugim rzędzie siedzeń, Zdalne otwieranie portu ładowania przez i-Key, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy opon, Złącze szybkiego ładowania typu CHAdeMO - maks. do 50 kW, Ładowarka pokładowa AC 6.6 kW - 1-fazowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Światła z funkcją Follow Me Home, Lakier metalik, Pakiet LED, Pakiet ProPilot

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	215/50 17 91V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150

13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	inneWady lakiernicze	NA	0.5
2	Poszycie drzwi przednich R	inneWady lakiernicze	NA	0.5
3	Poszycie drzwi tylnych R	inneWady lakiernicze	NA	0.5
4	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28

Stacja ładowania baterii trakcyjnej

[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – dane



Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1