

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	396057/5/25-9573	Data raportu	08-05-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	07-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31601/25/04/30	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFAAZE1U0176409
Marka, model	NISSAN Leaf 17-22
Typ, wersja	Leaf 40kWh Acenta
Numer rejestracyjny	WD2015R
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/110 kW
Stan licznika	31 883 km
Data 1. rej./rok prod.	12-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	12-12-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Apple CarPlay / Google Android Auto, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik deszczu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Filtr przeciwpylekowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Gniazdo 12V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec awaryjny inteligentny z systemem wykrywania pieszych, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kable do ładowania: AC (EVSE / Typ 2) (x2), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Ogranicznik prędkości (ASL), Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, przód, Podłokietnik z przodu, Przycisk Start/Stop, Radio AM/FM + 6 głośników, Radio z tunerem DAB, Reflektory automatyczne inteligentne, Reflektory halogenowe, System aktywnej kontroli zawieszenia, System e-Pedal, System inteligentnego kluczyka, System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kontroli ruchów nadwozia, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System rekuperacji energii hamowania, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa ECO, Tempomat Inteligentny, Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii), Tryb jazdy ECO, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne zależne od prędkości, Wyświetlacz TFT 7 cali zintegrowany z zestawem wskaźników, Wyświetlacz centralny, dotykowy (8 cali), Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze szybkiej ładowarki CHAdeMO 50 kW, Ładowarka pokładowa 6.6 kW, Światła do jazdy dziennej LED, Światła odprowadzające do domu, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



CERTYFIKAT GWARANCYJNY
Gwarancja Nissan PAN Europe EV (pojazdu elektrycznego)

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: SINFAAZETU0176409
MODEL: ZE1 EV LEAF
DATA POZACZKU GWARANCJI: 01.01.2023
PRZEBIEG PRZY WYDANIU: 5
KOD KOŁOWU: 326G
NAZWA KOŁOWU: WHITE

DEALER SPRZEDAWCA
ODYSSEY Sp. z o.o.
147 Warszawa, ul. Górcewska 32
NIP: 113-270-98-36
tel. +48 22 533 55 55, fax. +48 22 533 55 01

NAZWISKO KIEROWNIKA SERWISU
Piotr Serzyko


WITAMY
W celu zapewnienia pełnego zadowolenia z użytkowania NISSAN'a EV, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Książeczką Gwarancyjną i Rejestrem Przeglądów.

WAŻNA UWAGA
Część dotycząca gwarancji zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji Twojego NISSAN'a, zakresu praw i obowiązków jak również informacje dotyczące programu NISSAN Assistance. Część dotycząca serwisu i obsługi wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i serwisowania Twojego samochodu NISSAN.

OCHRONA DANYCH
Informacje o nabywcy mogą być użyte przez sprzedawcę do celów rejestracji pojazdu. Informacje te mogą być również wykorzystane przez sprzedawcę lub stowarzyszone z nim podmioty dla celów oferowania nabywcy innych produktów i usług. Nabywca przystaje na powyższe powiadomienie, jeżeli nie chce otrzymywać wiadomości od niego i stowarzyszonych podmiotów.

Fot. 29

Książka serwisowa – dane



8. REJESTR PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

Wypełniać w odstępach czasu określonych w tabeli w zależności od przebiegu i czasu eksploatacji pojazdu. Wypełniać w odstępach czasu określonych w tabeli w zależności od przebiegu i czasu eksploatacji pojazdu. Wypełniać w odstępach czasu określonych w tabeli w zależności od przebiegu i czasu eksploatacji pojazdu.


RODZAJ PRZEGŁADU	AKTUALNY PRZEBIEG	DATA PRZEGŁADU	PIECZĄTKA I PODPIS DEALERA
OT - 1R	11821	12.02.24	ODYSSEY Sp. z o.o. 01-147 Warszawa, ul. Górcewska 32 NIP: 113-270-98-36 tel. +48 22 533 55 55, fax. +48 22 533 55 01
OT - 2R	41821	12.02.25	

NUMER IDENTYFIKACYJNY VIN: SINFAAZETU0176409

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Fotel prz. lew. - Inne 1