

Nr zlecenia: 05/24/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ3HZPE006421
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	CT533AL
Model pojazdu:	Arteon 2.0 TSI MR`21 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-09958
Wersja:	R-Line DSG	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	266468 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/12/01		
Data ważności badania technicznego	2027/11/26		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2140 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent świateł drogowych Light Assist	31	Reflektory przednie LED
3	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist	32	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
4	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	33	System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
5	Czujnik deszczu	34	System Car-Net: App Connect
6	Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym	35	System EDTC

7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Dywaniki	37	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
9	Fotele ergoComfort z regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy	38	System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
10	Głośniki 8 szt.	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Gniazdo 12V 2 szt.	40	System powiadamiania ratunkowego (eCall)
12	Hamulec postojowy automatyczny	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
13	Immobilizer	42	System Start/Stop
14	Instalacja telefoniczna Bluetooth	43	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
15	Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów	44	System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
16	Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antwalerdycznym	45	System wspomagania nagłego hamowania
17	Kurtyny powietrzne boczne	46	Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
18	Listwy progowe ze stali nierdzewnej z przodu i z tyłu, logoR-Line na przednich listwach	47	Światła mijania włączane automatycznie
19	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	48	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Tapicerka siedzeń z mikrofibry "Art Velours" łączona z "Vienna"
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	50	Tarcze kół aluminiowe 18" "Sebring"
22	Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej	51	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
23	Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów	52	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
24	Pedały z nakładkami ze stali szlachetnej	53	Wyświetlacz Active Info Display
25	Podłokietnik centralny przedni	54	Zamek centralny
26	Podsufitka w kolorze czarnym	55	Zderzak przedni w stylistyce R-line z chromowanym wykończeniem
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zestaw narzędzi
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Złącze USB-C
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi
Czujnik zmierzchu
Światła drogowe automatyczne
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Design
Wyciszenie wnętrza samochodu dodatkowe
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Szyby boczne dźwiękoszczelne
Oświetlenie Ambiente (30 kolorów)
- 4 Pakiet Lusterka
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 5 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 6 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
System Car-Net: App Connect
Radio FM
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skaźników z komputerem pokładowym

- 7 Tempomat Adaptive Cruise Control dp 210 km/h
 Tempomat adaptacyjny
 System ochrony pieszych
 Sygnalizacja hamowania awaryjnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 System Rear Assist - kamera cofania
 2 Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie wnętrza
 Wyciszenie wnętrza samochodu dodatkowe
 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
 Szyby boczne dźwiękoszczelne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	YOKOHAMA 245/45 R18 100W XL BLUEARTH GT AE51 RPB	4,5
Przednie prawe:	YOKOHAMA 245/45 R18 100W XL BLUEARTH GT AE51 RPB	4,5
Tylne lewe:	YOKOHAMA 245/45 R18 100W XL BLUEARTH GT AE51 RPB	5,0
Tylne prawe:	YOKOHAMA 245/45 R18 100W XL BLUEARTH GT AE51 RPB	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Wgniecenia		
6	Blotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Przegroda czołowa		Wygluszenie - rozerwane		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		113	
2	Dach		107	
3	Błotnik przedni	L	108	
4	Próg	L	76	
5	Drzwi przednie	L	113	
6	Błotnik tylny	L	112	
7	Błotnik przedni	P	98	
8	Próg	P	76	
9	Drzwi przednie	P	110	
10	Błotnik tylny	P	118	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		122	
12	Drzwi tylne	L	115	
13	Drzwi tylne	P	104	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Szyba boku nadwozia	L	Listwa - zarysowania		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Odpryski powłoki lakierowej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiekty. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmioty wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmioty

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmioty jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych przedmioty oraz nie weryfikowano prawdziwości danych przedmioty.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmioty wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu