

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00880/8/26-17802	Data raportu	17-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	10-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/71229/26/07/31	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3LCBH23HS316688
Marka, model	PEUGEOT 308 SW 17-21
Typ, wersja	308 SW 1.6 BlueHDi Active S&...
Numer rejestracyjny	WJ7043M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/88 kW
Stan licznika	180 123 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	14-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Domykanie okien przy zamykaniu samochodu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne szyby - tył, Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparć, wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazdo 12V, Hill Assist, Kierownica 3-ramienna skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne satynowe, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci, Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń, Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, AUX, ster. z kier., Streaming Audio), Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Podłokietnik centralny z przodu + schowek, REF - system rozdzielu sił hamowania, Roleta bagażnika, Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Wspomaganie układu kierowniczego, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalizowany, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Nawigacja satelitarna z Mirror Screen, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	3,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	3,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	2,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Schówek deski rozdzielczej	brak	WY	0.4
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, głębokie, rysa/odprysk, po naprawie	NA	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	głębokie, rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	
4	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	

5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
6	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
7	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
8	Nakładka przestrzeni bagażowej	zabrudzenie		
9	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowania eksploatacyjne		
10	Tapicerka siedziska 2.rząd R	zabrudzenie		
11	Nakładka wnętrza koła zapasowego	zabrudzenie		
12	Kontrolka silnika	inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

CERTYFIKAT GWARANCJI PEUGEOT

Gwarancje PEUGEOT
Objęcie samochodu gwarancjami umownymi PEUGEOT następuje poprzez wypełnienie niniejszego certyfikatu i podstemplowanie go przez punkt sprzedaży. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich planem. Potwierdzeniem ich wykonania są wypełnione formularze przeglądów okresowych zamieszczone w tej książce. Gwarancja umowna PEUGEOT obowiązuje od daty wydania pojazdu klientowi (data początku okresu gwarancji podana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT, którymi objęty jest pojazd klienta oraz warunki ich zastosowania są zamieszczone w poniższej książce.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY
Przygotowanie, wydanie pojazdu według zakresu określonego przez producenta.

PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o.
Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa
NIP 526-021-19-89 REGON 010012455

Kraj: PL Nr punktu sprzedaży: _____
Pieczęć punktu sprzedaży: _____

Identyfikacja samochodu

V.I.N. VF3L CBH23H53 16688

Data początku gwarancji 29.12.17
Data końca gwarancji 29.12.19
Model: 308 SW
Paliwo: DIESEL
Silnik: 1560
Olej silnikowy: _____
Moc: 120 kW/km
Nr rejestracyjny: _____

Plan przeglądów okresowych Państwa samochodu został przekazany przy jego wydaniu. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pojazdu.
Jeśli tego dokumentu brakuje,
- możecie się Państwo zwrócić do sprzedawcy samochodu lub do każdego autoryzowanego serwisu Marki z prośbą o wydanie tego dokumentu lub
- będą Państwo mieli do niego dostęp poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej Marki.
* dostępna w zależności od kraju
Radzimy Państwu zachować wraz z książką gwarancyjną faktury i dokumenty dotyczące wykonanych przeglądów Państwa samochodu. W przypadku sprzedaży samochodu, te dokumenty pokładowe samochodu nowemu właścicielowi.

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 23.04.2021 km: 100244
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

duży okładz. na okresowa
www.wysockiego.peugeot.pl
03-371 Warszawa, ul. P. Wysokiego 27
tel. +48 (22) 814-02-27
NIP 524-271-19-89
PEUGEOT
03-371 Warszawa, ul. P. Wysokiego 27
tel. +48 (22) 814-02-27
NIP 524-271-19-89
PEUGEOT

Następny przegląd do 12500 km lub do dnia 02.12.2021

Data: 29.08.2023 km: 144285
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

F. J. P. O. W.
F. P. A. L.
F. K. A. B.
0130

Motor Vehicle Block Exemption Regulation
UE nr 461/2010
COOLCAR
AUTO SERWIS

Następny przegląd do 170000 km lub do dnia 08.08.2024

Data: 04.05.2022 km: 126104
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

Olej 0L130 ul.
A.S.O. WYSOCKIEGO Sp. z o.o.
R. Cabaj, E. Cabaj - ukł.
Koncessionariusz Peugeot
03-371 Warszawa, ul. P. Wysokiego 27
tel. +48 (22) 814-02-27
NIP 524-271-19-89
PEUGEOT

Następny przegląd do 15100 km lub do dnia 05.05.2021

Data: _____ km: _____
Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐

Obsługa okresowa
Pieczętka serwisu


Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Konsola środkowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Konsola środkowa - Inne 1



Fot. 62

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 66
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3