

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 407005/9/25-9573 z dnia 12-09-2025

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/68106/25/09/11	Data oględzin	11-09-2025
Data zlecenia	11-09-2025	Miejsce oględzin	Prymasa Tysiąclecia Al. 103
Nr zleceńodawcy			01-424 Warszawa

Dane pojazdu

RENAULT, Austral 22-25, Austral 1.3 TCe mHEV Iconic aut, EC 0157894, VIN VF1RHN00571198316, nr rej. DW8WH27



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1332 ccm / 116 kW
Stan licznika	76 922 km
Data 1-rej. / rok prod.	13-09-2023 / 2023
Następne bad. tech.	13-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagający nagłe hamowanie, Antena w kształcie płetwy rekina, Czujnik deszczu i światła, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, bok + system hands free parking (HFP), Deska rozdzielcza pokryta skórą eko z podwójnymi przeszyciami, elementy deko z drewna jesionowego, Dźwignia zmiany biegów e-Shiftier umieszczona za kierownicą, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, Felgi aluminiowe 20 Effie, Fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6 kierunkach, elektryczną reg. lędźwi, pamięcią i masażem, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE), Funkcja bezprzewodowego Android Auto/Apple CarPlay, Funkcja połączenia alarmowego eCall, Funkcja świateł przeciwmgielnych zintegrowana z reflektorami głównymi, Gniazda USB-C x2 z przodu + 12V, Gniazda USB-C x2 z tyłu, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy automatyczny, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Instalacja do montażu alarmu, Kanapa tylna w układzie 1/3 - 2/3 z podłokietnikiem, Kanapa tylna, przesuwana o 160 mm z regulowanym oparciem, Karta Renault Hands Free, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Kierunkowskazy sekwencyjne tylne, Kłapa bagażnika podnoszona elektrycznie bezdotykowo, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń, Komputer pokładowy, Konsola pomiędzy przednimi fotelami, wysoka Grand Comfort, Lakier czerwony Flamme, Lampy przednie Full Led Pure vision w kształcie litery C + AFS, Lampy tylne LED morowane z efektem włókien 3D, Listwa F1 w kolorze nadwozia, Listwa w górnej części szyb bocznych chromowana, Lusterka boczne el. regulowane, składane i podgrzewane z pamięcią i ośw. podłoża logotypem Renault, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe z funkcją child assist, Nadwozie jednokolorowe, Nawigacja Google Maps, Asystent Google, Sklep Play z aplikacjami, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Open R link 12 DAB z nawigacją, systemem Arkamys Auditorium z 6 głośnikami, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich (regulowane) i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze grafitowym, Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne, kurtynowe, przednia centralna), Podłoga bagażnika, podwójna, Podświetlenie ambiente, Regulator prędkości, aktywny, inteligentny (i-ACC), Relingi dachowe, srebrne, Schowek na okulary w podsufitce, Spojler na

klapie bagażnika, System Air Quality (filtr PM 2.5, funkcja oczyszczania powietrza w kabinie), System Multi-Sense 3. generacji, System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA), System kamer 360 (przednia, tylna i 2 kamery w lusterkach bocznych), System kontroli bezpiecznej odległości (DW), System kontroli ciśnienia w oponach (pośredni), System kontroli martwego pola (BSW), System kontroli zmęczenia kierowcy (DAA), System mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych, tylnych miejscach, System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wsp. nagłego hamowania aktywny (AEBS) z funkcją wykr.piesznych, rowerzystów, wsp.skręt. w lewo, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca park.tyłem (RCTA), sys.wsp.nagłego hamowania z tyłu (R-AEB), Szyba przednia, podgrzewana, Szyby przednie i tylne elektrycznie podnoszone, Szyby tylne barwione/przyciemniane, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej czarna, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki z regulacją wysokości na przednich i tylnych miejscach, Zamek centralny drzwi, Zdalne aktualizacje oprogramowania i nawigacji (FOTA), Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 12.3 calowym ekranem TFT, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka indukcyjna, Łopatkki do zmiany biegów za kierownicą, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Advanced Driving Assist, Pakiet Harman Kardon, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/45 20 100V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/45 20 100V	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/45 20 100V	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/45 20 100V	4,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 300
2	Dach	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 500

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Czyszczenie wnętrza	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				zabrudzenie				dodatkowe koszty
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
------	---------------	----------------

1	Blotnik tylny (R)	rysa/odprysk
2	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie
3	Felga przednia (L)	rysa/odprysk

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. l. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VAT (23%)							46,00
Koszt naprawy (brutto)							246,00

Stawka mechaniczna - 130,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 130,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 130,00 zł / rbg

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzeczoznawca DEKRA
Jan Rybołowik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)

VIN:

Data:	Przebieg:	Nr faktury	Uwagi/różne
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐ *Patrz odpowiednia strona			
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐ *Patrz odpowiednia strona			
Typ czynności: Przegląd ☐		Stempel	
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐ *Patrz odpowiednia strona			

58

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kanapa tyl. - Inne 1