

Nr zlecenia: 22/21/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/21

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF05XXGCC5GB23235
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	WE172MJ
Model pojazdu:	Focus 1.5 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08264
Wersja:	Trend	Rok produkcji:	2016
Wskaźnik drogowości	192785 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/05/23		
Data ważności badania technicznego	2026/08/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1900 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 6 szt.	15	System Ford MyKey
2	Klimatyzacja	16	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Komputer pokładowy	17	System kontroli trakcji ESC

4	Kurtyny powietrzne boczne	18	System kontroli trakcji TA
5	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	19	System poprawiający stabilność na zakretach TVC
6	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	20	System Start/Stop
7	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	21	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
8	Poduszka powietrzna kierowcy	22	System wspomagania nagłego hamowania EBA
9	Poduszka powietrzna pasażera	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Poduszki powietrzne boczne	24	Światła do jazdy dziennej
11	Radioodtwarzacz CD/MP3	25	Tapicerka tekstylna
12	Spoiler tylny w kolorze nadwozia	26	Zamek centralny
13	Sterowanie radiem zdalne	27	Zestaw naprawczy opon
14	System bezpieczeństwa inteligentny IPS	28	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP 2	5,0
Przednie prawe:	FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP 2	5,2
Tylne lewe:	*FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP	5,9
Tylne prawe:	*FULDA 205/55 R16 91H KRISTALL CONTROL HP	4,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOWNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Kocyk

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielec i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej i wgniecenia		
4	Drzwi boczne	P	Zerwana uszczelka, wgniecenia i zarysowania		

5	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej i odpryski		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej wgniecenie		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Rama dachu lewa		Wgniecenie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		154	
2	Dach		134	
3	Błotnik przedni	L	153	
4	Drzwi przednie	L	154	
5	Błotnik tylny	L	140	
6	Błotnik przedni	P	168	
7	Drzwi przednie	P	144	
8	Błotnik tylny	P	137	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		135	

10	Drzwi tylne	L	159	
11	Drzwi tylne	P	152	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych	L	Zarysowana		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych	P	Zarysowana		
7	Oslona dolna silnika		Rozdarta		
8	Tapicerka drzwi tyłu		Zarysowania, urwana linka od półki		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze mocno zabrudzone, dodatkowo nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Check Engine |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 9 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 10 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Słaby akumulator, odpalony z zewnętrznego źródła zasilania. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146




Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152




Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167

Autoryzowany Dealer

TÓW

lub problemy,
r Forda nie
rzystać ze
poprzez
ni Forda.
ni Forda służy
ilerom Forda.
wu. Jeśli chcą
zpośrednio
poprzez
Forda. Patrz
i 3).
z Klientami
nie
dniesienia
rtwu w

HODU

pojazdów
liemy
osobowe
e firmy
ążenia,
tracji, w
owania.
azdy
j
płatne
tać
Forda
ania
przez
ciela

stacji
mą
gi

20

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej broszurze.

IMIĘ I NAZWISKO KLIENIA: Lux Red Sp. z o.o.

ADRES KLIENIA: ul. Dąbki 21 C
02-616 Warszawa

TYP POJAZDU: Ford Focus 1.5 TDCi 120xM

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WF05XXGCC5GB23235

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 30.05.2016

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawidłowe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu lub w niniejszej Książce Serwisowej.

Autoryzowanego Dealera:

Ford Spółka z o.o. w Warszawie
Oddział Toruń

87-100 Toruń, ul. Gdańska 4
tel. 56 659 99 44, fax 56 639 01 54
NIP 556-24-21-809

Podpis Autoryzowanego Dealera: Amich

Data: 30.05.2016

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały mi wyjaśnione przez Dealera Sprzedawcę. Niniejszym poświadczam, że otrzymałem niniejszą Książkę Serwisową i przeczytałem zasady, warunki oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące w ramach gwarancji. Rozumiem, że gwarancja uzupełnia i nie wpływa na moje prawa wynikające z umowy kupna pojazdu zawartej z Dealerem Sprzedawcą, bądź z właściwych przepisów krajowych dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Podpis klienta:

Data: 30.05.2016

21

Fot. nr 168

Okresy między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej

Nadwozie pojazdu należy kontrolować nie później niż w następujących odstępach (np. podczas przeglądu):

Pojazd	Częstotliwość
Wszystkie pojazdy	12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji, a następnie przynajmniej co 12 miesięcy

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: 11.05.2016

☐ Przebieg: 6

☒ Aktualne Akcje Serwisowe Sprawzone: ☒

☐ Otwarte Akcje Serwisowe Wykonane: ☐

☐ Podpis: *AK*

Pieczęć Dealera
Auto Styl
 Spółka z o.o. w Warszawie
 Oddział Toruń
 87-100 Toruń, ul. Gdańska 4
 Tel. 56 659 99 44, fax 56 639 01 54
 NIP 556-24-21-809

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: 09.04.2024

☐ Przebieg: 143074

☐ Numer faktury:

☐ Podpis: *[Signature]*

☐ Termin następnego przeglądu: 163074 | 04.2025

Pieczęć Dealera
Bemo Motors sp. z o.o.
 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
 PG 235 ODDZIAŁ 8
 01-163 Warszawa, ul. Jana Ciochoroga 20
 Tel. (22) 492 22 22
 NIP 782-00-69-129, Regon: 634392236

Przegląd przedprzedażny

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

☐ Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Fot. nr 169

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

☐ Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

☐ Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

☐ Termin następnego przeglądu:

Pieczęć Dealera

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

☐ Data: 09.04.2024

☐ Przebieg: 143074

☐ Numer faktury:

☐ Podpis: *[Signature]*

Pieczęć Dealera
Bemo Motors sp. z o.o.
 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
 PG 235 ODDZIAŁ 8
 01-163 Warszawa, ul. Jana Ciochoroga 20
 Tel. (22) 492 22 22
 NIP 782-00-69-129, Regon: 634392236

Płyn hamulcowy

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

Pieczęć Dealera

Płyn hamulcowy

☐ Data:

☐ Przebieg:

☐ Numer faktury:

☐ Podpis:

Pieczęć Dealera

Fot. nr 170

la obsługi

Płyn hamulcowy

Pieczczę Dealera

Płyn hamulcowy

Pieczczę Dealera

Pasek rozrządu

Pieczczę Dealera

Bemo Motors sp. z o.o.
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
PG 235 ODDZIAŁ 8
01-163 Warszawa, ul. Jana Ostroroga 20
Tel. (22) 492 22 22
NIP 782-00-69-129, Regon: 634392238

09.04.2024

143074

32

33

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji

Fot. nr 171

trukcja obsługi

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn chłodzący

Pieczczę Dealera

Płyn chłodzący

Pieczczę Dealera

ochronna poduszka powietrzna

Pieczczę Dealera

Bemo Motors sp. z o.o.
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
PG 235 ODDZIAŁ 8
01-163 Warszawa, ul. Jana Ostroroga 20
Tel. (22) 492 22 22
NIP 782-00-69-129, Regon: 634392238

09.04.2024

143074

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierowej


Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierowej

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierowej

Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu