

Nr zlecenia: 127/18/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	J M Z G L 6 2 7 8 0 1 8 1 1 7 3 7
Marka:	MAZDA	Nr rejestracyjny:	WI064ML
Model pojazdu:	6 - 2.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	021-01319
Wersja:	SkyJoy Aut.	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowości	64596 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/10/13		
Data ważności badania technicznego	2027/10/06		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2046 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 121kW (165KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik zmierzchu	28	System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania HBC
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	29	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	30	System kontroli trakcji TCS
4	Fotel pasażera z regulacją wysokości	31	System multimedialny rozrywki i łączności MZD Connect
5	Głośniki 6 szt.	32	System nawigacji satelitarnej Mazda
6	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	33	System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość TSR
7	Immobilizer (system zaawansowany)	34	System sterowania ergonomiczny HMI

			(pokrętło wielofunkcyjne)
8	Kierownica pokryta skórą	35	System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu LAS
9	Kierunkowskazy przednie LED	36	System wspomagania nagłego hamowania EBA
10	Kierunkowskazy tylne LED	37	System wspomagania ruszania pod górę HLA
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	38	System zapobiegający kolizjom przy małej prędkości A-SCBS
12	Koła 225/45 R17 w kolorze Bright Silver	39	Szyby przyciemniane
13	Kurtyny powietrzne boczne	40	Światła do jazdy dziennej
14	Lakier Artic White	41	Światła tylne LED
15	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	42	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Tapicerka tekstylna Standard
17	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	44	Tempomat adaptacyjny MRCC
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
19	Moduł bezprzewodowej integracji ze smartfonem (dla iOS)	46	Wyświetlacz 8" dotykowy
20	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	47	Wyświetlacz kolorowy Head-up z funkcją pamięci ustawienia (na przedniej szybie)
21	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Poduszki powietrzne boczne przednie	49	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
23	Przycisk uruchamiający silnik	50	Zestaw naprawczy opon
24	Radio cyfrowe DAB	51	Złącza USB w konsoli centralnej 2 szt.
25	Reflektory LED	52	Złącze "AUX"
26	Spryskiwacze reflektorów	53	Złącze USB w podłokietniku siedzeń tylnych
27	Sterowanie systemem audio w kierownicy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Czujnik martwego punktu BSM i ruchu poprzecznego RCTA Czujnik martwego pola lusterek System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera
5	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	Lakier metalizowany (dopłata)
2	Tarcze kół aluminiowe 17" Titanium Grey
3	+Zabezpieczenie antykradzieżowe Omega

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TOYO 225/55 R17 97V PROXES R54	5,3
Przednie prawe:	*TOYO 225/55 R17 97V PROXES R54	5,1
Tylne lewe:	*TOYO 225/55 R17 97V PROXES R54	5,7
Tylne prawe:	*TOYO 225/55 R17 97V PROXES R54	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Słupek środkowy	L	Zarysowania		
5	Próg	L	Zarysowania		
6	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		88	
2	Dach		81	
3	Błotnik przedni	L	99	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	84	
6	Błotnik tylny	L	91	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	92	
9	Drzwi tylne	P	87	
10	Błotnik tylny	P	96	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		221	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony, pęknięcia powłoki lakierowej, odpryski		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowania		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Tunel środkowy		Zarysowania		
3	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu