



TECHMOT-EKSPERT

Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe

Rok założenia: 1997

41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 2B/28

tel: +48 601 828 464

e-mail: techmotekspert@data.pl



Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych „POLEKSMOT” w Katowicach

Wycena Nr: TE-260705

z dnia: 29.07.2026 r.

Wykonawca opinii: mgr inż. Mirosław Łagodziński (RS000124)

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

Zlecniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Właściciel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAT numer: 0882991

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Marka: SKODA
Model: Kodiaq 2.0 TDI MR`22 E6
Wersja: L&K SCR 4x4 DSG
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*
Rok produkcji: 2023
Nr Info-Ekspert: 034-04591
Identyfikator pojazdu: 205674
Nr rejestracyjny: SK 613XK
VIN: TMBLN9NS7P8037328



Data pierwszej rejestracji	08.03.2023 r.
Data ważności badania technicznego	02.03.2028 r.
Daty oględzin	22.07.2026 r.
Miejsce oględzin	ul. Rozalki 1, 41-948 Piekary Śląskie
Wskazanie drogomierza	150522 km
Okres eksploatacji pojazdu (08.03.2023 r.-22.07.2026 r.)	40 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła
Dop. masa całkowita	2361 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147 kW (200 KM)
Doładowanie	turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Norma spalin	E6
Rodzaj skrzyni biegów	aut. (mech. ster. elektr. - dwusprzęgl.)
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2023.02 - 2024.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	48	Podłokietnik centralny przedni
2	ADAPTIVE LANE ASSIST i SIDE ASSIST z REAR TRAFFIC ALERT i EMERGENCY ASSIST	49	Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń
3	Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni	50	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Asystent świateł Light Assist z czujnikiem deszczu	51	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
5	Aystent zapobiegania kolizjom MKB	52	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	53	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Czujnik deszczu	54	Radioodtwarzacz Bolero
8	Czujniki parkowania - przód/tył	55	Reflektory przednie Full LED Matrix
9	Dekor Piano Black z napisem L&K	56	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
10	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie, bezdotykowo	57	Schówek na okulary
11	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	58	Schówek pod siedzeniem kierowcy
12	Dywaniki przód/tył	59	Schówek pod siedzeniem pasażera
13	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia	60	Schowki przed pasażerem przedniego siedzenia 2 szt.
14	Fotele przednie i zewnętrzne miejsca siedzeń w drugim rzędzie podgrzewane	61	Siatki mocujące bagaż zestaw
15	Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy	62	Sound System CANTON (11 głośników, subwoofer)
16	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego	63	Spryskiwacze reflektorów
17	Fotele przednie z regulacją wysokości	64	System automatycznego hamowania AEB Pedestrian Monitor
18	Funkcja SMART LINK z Apple/Android	65	System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
19	Funkcja start/stop z systemem rekuperacji	66	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
20	Immobilizer	67	System Bluetooth Plus
21	Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą	68	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
22	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	69	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
23	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	70	System nawigacji satelitarnej Columbus
24	Koło zapasowe dojazdowe	71	System osuszania hamulców RBS
25	Komputer pokładowy	72	System p/poślizgowy MSR
26	Kurtyny powietrzne boczne	73	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
27	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	74	System podpowiedzi ruchu kierownicą DSR
28	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	75	System rozpoznawania znaków drogowych Travel Assist
29	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	76	System stabilizacji toru jazdy ESC
30	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	System wspomagania nagłego hamowania HBA
31	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	78	System wybór profilu jazdy Driving Mode Select z trybem wspomagania jazdy w trudnym terenie Off-Road
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	79	System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
33	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether	80	Szyby przednie boczne dźwiękoszczelne
34	Nagrzewnica dodatkowa	81	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
35	Nakładki na pedały sportowe	82	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
36	Nakładki ozdobne progów	83	Światła p/mgielne przednie LED z funkcją Corner
37	Ochrona krawędzi drzwi przednich i tylnych dodatkowa Door Protection	84	Światła tylne LED
38	Ogranicznik prędkości	85	Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna) z fotelami wentylowanymi
39	Oparcie siedzeń II rzędu składane	86	Tarcze kół aluminiowe Sirius 7Jx19 z oponami 235/50
40	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	87	Tempomat aktywny do 210 km/h
41	Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu	88	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
42	Oświetlenie tylne LED pełne (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)	89	VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
43	Pakiet Cargo	90	Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
44	Pakiet Chrome	91	Zamek centralny zdalnie sterowany
45	Pakiet TRAVEL ASSIST	92	Zawieszenie adaptacyjne DCC
46	Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED	93	Zestaw haczyków w bagażniku
47	Parasole w schowkach drzwi kierowcy i pasażera z przodu		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ADAPTIVE LANE ASSIST i SIDE ASSIST z REAR TRAFFIC ALERT i EMERGENCY ASSIST Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist Asystent pasa ruchu Lane Assist System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego System Emergency Assist
2	Asystent świateł Light Assist z czujnikiem deszczu Asystent świateł Czujnik deszczu
3	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
4	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
5	Fotele przednie i zewnętrzne miejsca siedzeń w drugim rzędzie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany Siedzenia w II rzędzie podgrzewane
6	Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel pasażera regulowany elektrycznie
7	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
8	Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości
9	Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą Kierownica pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie telefonem w kierownicy Sterowanie radiem w kierownicy
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
11	Pakiet Cargo Latarka Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący
12	Pakiet TRAVEL ASSIST Asystent toru jazdy Lane Assist System rozpoznawania znaków drogowych Tempomat aktywny do 210 km/h Asystent jazdy w korku Traffic Jam Assist System Emergency Assist
13	System Bluetooth Plus System Bluetooth Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów Połączenie z anteną zewnętrzną
14	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Światła p/mgielne przednie LED z funkcją Corner System doświetlania zakrętów Światła p/mgielne przednie LED
16	Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna) z fotelami wentylowanymi Fotel kierowcy wentylowany

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
	Tapicerka skóra/skóra ekologiczna
	Fotel pasażera wentylowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	+ Autoalarm	719
2	+ Koła jezdne 4 szt. /obroż alu + opona letnia/	1 746
3	+ Lakier perłowy	972
4	Pakiet Rodzinny	505
	Pojemnik na odpadki	
	Rolety p/słoneczne szyb bocznych tylnych drzwi	
5	Poduszki powietrzne boczne 2 rzędu siedzeń	814
6	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	298
7	+ Spoiler tylny	414

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/50 R19 99V VENTUS S1 EVO2 K117A AO RG SUV	4.0	66
Przednie prawe:	HANKOOK 235/50 R19 99V VENTUS S1 EVO2 K117A AO RG SUV	5.0	52
Tylne lewe:	HANKOOK 235/50 R19 99V VENTUS S1 EVO2 K117A AO RG SUV	4.0	66
Tylne prawe:	HANKOOK 235/50 R19 99V VENTUS S1 EVO2 K117A AO RG SUV	5.0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu stwierdzono:

SILNIK: kpl. z osprzętem, o zapłonie samoczynnym, z dopuszczalną wartością emisji spalin wg normy EURO 6. Rozruch silnika łatwy, praca równa w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wskaźniki dynamiczne pracy silnika normatywne, typowe dla wskazanego przebiegu km. Układy: chłodzenia i wydechowy szczelne.

PODWOZIE: układ przeniesienia napędu z automatyczną skrzynką biegów kpl. bez uszkodzeń awaryjnych. Zawieszenie przednie i tylne, układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz układy hamulcowe bez śladów uszkodzeń awaryjnych. Obręcze kół jezdnych wykonane ze stopów metali lekkich, bez uszkodzeń.

NADWOZIE: zamknięte typu kombi bez śladów przeprowadzenia wcześniejszej naprawy blacharsko-lakierniczej. Błotnik przedni prawy zarysowany. Wyposażenie wnętrza nadwozia kpl. zadbane. Poszycia tapicerskie foteli skórzane, bez uszkodzeń, ze śladami wygniecia poduszki fotela kierowcy.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE: instalacja elektryczna z akumulatorem, przewodami i odbiornikami prądu kpl.

OGUMIENIE: kpl. bez uszkodzeń, częściowo zużyte eksploatacyjnie w zróżnicowanym stopniu.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (38 mies.)	158 000 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	5 468 zł

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 688 zł
--	-------------------

oli

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2023/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG**- 22 866 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 72 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 78 522 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -14.13%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE**- 401 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE**- 2 194 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0.5	- 694
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Poszycie tapicerskie fotela kierowcy wygniecione.		
Konieczne naprawy pojazdu	-1.1	-1 500
Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, przy uwzględnieniu stanu technicznego, wyposażenia, czasookresu i warunków użytkowania, stanu dbałości i utrzymania oraz relacji między podażą i popytem, określona na dzień 22 lipca 2026 roku wynosi:

136 300 zł

(Słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych)

W tym VAT (23.0%) 25 486.99 zł**I. Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

II. Wycenę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca. Integralną część wyceny stanowi 18 szt. fotografii badanego pojazdu, zestawionych na załączonej płycie CD.

III. Klauzule i ograniczenia:

1. Aktualność wyceny : okres 1 miesiąca od daty wykonania operatu.
2. Oszacowana wartość rynkowa stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej między kupującym i sprzedającym.
3. Nin. wycena nie obejmuje badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie może być w takich celach wykorzystywana.
4. Wycena nie może być publikowana w jakimkolwiek dokumencie bez zgody Wykonawcy, względnie bez uzgodnienia formy i treści takiej publikacji.
5. Informacje zawarte w nin. wycenie nie mogą być bez zgody Wykonawcy powielane w części lub w całości, względnie kopiowane w jakiegokolwiek innej postaci.

TECHMOT-EKSPERT
Mirosław Łagodziński
 Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe
 41-200 Sosnowiec ul. Legionów 2B/28
 NIP 644-187-61-50, REGON 273527879



Ali

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: TE-260705

z dnia: 29.07.2026 r.

Wykonawca opinii: mgr inż. Mirosław Łagodziński (RS000124)

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Właściciel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAT numer: 0882991

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Marka: SKODA
Model: Kodiaq 2.0 TDI MR`22 E6
Wersja: L&K SCR 4x4 DSG
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*
Rok produkcji: 2023
Nr Info-Ekspert: 034-04591
Identyfikator pojazdu: 205674
Nr rejestracyjny: SK 613XK
VIN: TMBLN9NS7P8037328

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 222000 [zł] brutto na 2024/03

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO)

rok	mies.	wart. z katal. [zł]	wart. zadana [zł]
2024	05	174500	174500
2023	05	158000	158000
2022	05	144500	144500
2021	05	133000	133000

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (38 mies.)

158 000 zł

Normatywny okres eksploatacji

38 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI

08.03.2023 r.

Rzeczywisty okres eksploatacji

40 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

- 1 688 zł

po korekcie:

156 312 zł

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2023.02 - 2024.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [zł]
1	+ Autoalarm	0.75			0.71	0.65	719
2	+ Koła jezdne 4 szt. /obrazek alu + opona letnia/	0.50*			1.46*	0.77	1 746
3	+ Lakier perłowy	0.75			0.96	0.65	972
4	Pakiet Rodzinny	1.00			0.61	0.53	505
5	Poduszki powietrzne boczne 2 rzędu siedzeń	0.25			0.59	0.88	814
6	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	1.00			0.36	0.53	298
7	+ Spoiler tylny	1.00			0.50	0.53	414

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE

5 468 zł

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

5 468 zł

po korekcie:

161 780 zł

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Ch.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: TE-260705

z dnia: 29.07.2026 r.

Przebieg normatywny	72 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	150 522 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 22 866 zł po korekcie: 138 914 zł

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0.5	- 694
Konieczne naprawy pojazdu	-1.1	-1 500
KOREKTY RÓŻNE	- 2 194 zł	po korekcie: 136 720 zł

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [zł]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe	1113	66	4.0					Prawe	1113	52	5.0
Tylna					Lewe	1113	66	4.0					Prawe	1113	52	5.0
KOREKTA ZA OGUMIENIE									- 401 zł				po korekcie:			136 319 zł

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	136 300 zł
--	------------



Ch.

Wykonawca opinii: mgr inż. Mirosław Łagodziński (RS000124)

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

Zlecniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Właściciel: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Adres: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAT numer: 0882991


DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Marka: SKODA
Model: Kodiaq 2.0 TDI MR`22 E6
Wersja: L&K SCR 4x4 DSG
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*
Rok produkcji: 2023
Nr Info-Ekspert: 034-04591
Identyfikator pojazdu: 205674
Nr rejestracyjny: SK 613XK
VIN: TMBLN9NS7P8037328



OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: TE-260705

z dnia: 29.07.2026 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Marka: SKODA
Model: Kodiaq 2.0 TDI MR`22 E6
Wersja: L&K SCR 4x4 DSG
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy*
Rok produkcji: 2023
Nr Info-Ekspert: 034-04591
Identyfikator pojazdu: 205674
Nr rejestracyjny: SK 613XK
VIN: TMBLN9NS7P8037328



.SK613XK_001



.SK613XK_002



.SK613XK_003



.SK613XK_004



.SK613XK_005



.SK613XK_006



.SK613XK_007



.SK613XK_008