

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	409903/10/25-9570	Data raportu	13-10-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	07-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/74208/25/09/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJCKBEZ402010753
Marka, model	LEXUS NX 21-
Typ, wersja	NX 350h Business 2WD
Numer rejestracyjny	WD4492R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/141 kW
Stan licznika	83 684 km
Data 1. rej./rok prod.	10-03-2023/2022
Data nast. bad. techn.	10-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy, Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, rozp. obiekty i pieszych, Dywaniki podłogowe, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18", 10-ramienne, z ogumieniem 235/60, Filtr przeciwpyłkowy, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach, Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana, Gwarancja na napęd hybrydowy i baterię, 5 lat lub limit 100.000 km, Gwarancja na pojazd, 3 lata lub limit 100.000 km, Hamulec postojowy elektryczny (EPB), Immobilizer, Jonizator powietrza NanoeX, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 60:40, Kierownica wykończona skórą z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem, Kierunkowskazy LED - tył, Kierunkowskazy halogenowe z przodu, Klamka elektryczna, elektroniczne otwieranie i zamykanie samochodu, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kluczyk inteligentny szerokopasmowy, Konstrukcja foteli przednich zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji WIL, Lakier uni, Lampy przeciwmieglne LED, przód, Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania, Listwa świetlna LED, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Lusterko zewnętrzne elektrochromatyczne, po stronie kierowcy, ułatwiające cofanie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektronicznie E-Latch, Nakładki progowe, Obsługa Bluetooth, Oświetlenie ambientowe, jednokolorowe, Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP), Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek, Port USB-A z przodu, 3 porty USB-C jeden z przodu i dwa z tyłu, Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami, Przycisk uruchamiający silnik, Reflektory przednie w technologii Full LED (światła mijania, dzienne i drogowe), Relingi dachowe zintegrowane w kolorze satynowym, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport), System AVAS (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 20km/h), System Inteligentny kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED, System Lexus Link Connect: radio AM/FM, CD, 10 głośników, wyświetlacz dotykowy 9.8", System automatycznych świateł drogowych (AHB), System kontroli trakcji TRC, System nawigacji chmurowej, System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, System ostrzegający o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), System rozdzielający siłę hamowania (EBD), System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagania hamowania awaryjnego (BA), System wspomagania wjazdu pod górę HAC, Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył, Szyby z filtrem UV, Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara, perforowana, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC, Tryb samochodu elektrycznego EV, Tuner cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki - przód/tył, Usługi łączności Connected, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza ze wstawkami 3D Cutting, Wyświetlacz kierowcy cyfrowy 7-calowy, Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zaczepy w podłodze przestrzeni bagażowej (6 szt.), Zamek centralny z podwójną blokadą, Zawieszenie standardowe Comfort, Zestaw naprawczy do opon, Światła tylne LED, Lakier metalik, Pakiet Techno

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH XT	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH XT	235/60 18 103H	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH XT	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH XT	235/60 18 103H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki środkowy lewy	do 150
2	Słupki środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150
5	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Blotnik przedni lewy	200 - 300
3	Blotnik przedni prawy	200 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Drzwi przednie prawe	150 - 300
6	Drzwi tylne lewe	150 - 300
7	Drzwi tylne prawe	200 - 300
8	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	200 - 500
2	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	1
2	Listwa ozdobna boczna zderzaka R	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	wgniecenie/odkształcenie	WY	
4	Pokrywa wlewu paliwa L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.2
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
8	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Przysłona górna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2