

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216990/11/25-11401	Data raportu	04-11-2025
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76478/25/10/07	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF4P2024926
Marka, model	AUDI Q5 Sportback 20-24
Typ, wersja	Q5 40 TDI mHEV Quattro Adv...
Numer rejestracyjny	DW2UK30
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	75 558 km
Data 1. rej./rok prod.	16-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	16-11-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników (przód i tył), ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne czarne matowe, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód, ESP, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Hamulce tarczowe z przodu (17"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Komputer pokładowy, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniające się automatycznie, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Przygotowanie urządzenia nawigacyjnego High do funkcji FOD, Spoiler tylny, Standardowe siedzenia przednie, System Start/Stop, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyt na napój, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometallic srebrne, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne, Zagłówki z przodu, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, Dywaniki podłogowe - przód i tył, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i alarmem, Lakier metalik, Pakiet oświetlenie wnętrza Ambiente plus, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika, Podłokietnik przedni z regulacją kąta nachylenia, wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia, Rezygnacja z oznaczenia typu silnika, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka mikrofibra/skóra, Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24l AdBlue

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/60 18 103W	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/60 18 103W	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/60 18 103W	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/60 18 103W	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler czołowy, boczny R	rysa/odprysk		
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
4	Zbiornik wyrównawczy	płyn poniżej min.		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

The image shows a car key and a Polish vehicle registration document (tablica rejestracyjna). The key is silver and black with three buttons and a leather strap. The document is yellow and white, showing registration details for a 2022 vehicle. It includes a red circular stamp dated 06.11.2022 and a red rectangular stamp dated 06.06.2022. The document also features a watermark of the Polish coat of arms and the text 'TABLICA REJESTRACYJNA'.

strona 18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

belki poprzeczne relingów dachowych pod bagażnik dachowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3