

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	424581/3/26-9570	Data raportu	11-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/19870/26/03/05	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR3FBYHZTNY582469
Marka, model	PEUGEOT 508 18-23
Typ, wersja	508 1.5 BlueHDi Allure Pack S...
Numer rejestracyjny	WJ1597L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	129 217 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczny włącznik reflektorów, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki parkowania z przodu, Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy), Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon, Dywaniki przednie i tylne czarne z przeszyciami w kolorze Gris Béton, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 Merion z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy z elektryczną 4-kierunkową regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB (2x) w przedniej części kabiny, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kamera cofania HD 180 stopni, obraz wyświetlany na ekranie dotykowym, f. Top Rear Vision, Kierownica pokryta skórą licową, Kierownica wielofunkcyjna kompaktowa, Kłapa bagażnika otwierana mechanicznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kontrola czasu jazdy, Lakier metalik, bez dopłaty, Listwy wokół szyb bocznych chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto / MirrorLink, Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether, Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu, Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnej, Oświetlenie wnętrza LED dodatkowe: bagażnika 2x, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala, Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych z progresywnymi ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa przednie pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), Poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę dla miejsc z przodu i z tyłu, Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+otwór do przewożenia długich przedmiotów, Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem, Przełączniki typu Toggle Switch, chromowane do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego, Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED, Regulacja położenia światła, automatyczna, Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany, Sterowanie radiem na kierownicy, System Active Safety Brake AEBS3, System Driver Attention Alert, System High Beam Assist (HBA), System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania auta (ADML), System monitorowania martwego pola (BSD), System monitorowania ograniczeń prędkości, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi, System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba tylna ogrzewana, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TSM, Tapicerka półskórzana z tkaniną Imila Mistral (72FX), Tempomat adaptacyjny z funkcją STOP&Go (ACC Stop&Go), Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting), Wnętrze w kolorze szarym, Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacz w ramionach wycieraczek), Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła cofania zintegrowane w reflektorach, Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED, Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach, Światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS), Fotele przednie ogrzewane, Kłapa bagażnika otwierana bezdotykowo, Lakier metalik, Pakiet Antykradzieżowy, Pakiet City 3, Przygotowanie do montażu koła zapasowego

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECOCONTROL	215/55 17 94V	6,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL	215/55 17 94V	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, ECOCONTROL	215/55 17 94V	6,0 mm
	lewe	FULDA, ECOCONTROL	215/55 17 94V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Ścianka tylna lewa/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Ścianka tylna prawa/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
2	Pokrywa przednia	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	0.5
4	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34


Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1