

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	415219/12/25-9570	Data raportu	01-12-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/91772/25/11/25	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZ45GB9MS050668
Marka, model	OPEL Grandland X 17-21
Typ, wersja	Grandland X 1.6 T PHEV 4x4 ...
Numer rejestracyjny	BIA3576E
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/147 kW
Stan licznika	80 607 km
Data 1. rej./rok prod.	01-04-2022/2021
Data nast. bad. techn.	01-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS z ESP oraz HSA, Asystent świateł drogowych, Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 18", srebrne, z ogumieniem 225/55, Fotel kierowcy AGR z ręczną regulacją długości, nachylenia i wysokości oraz elektryczną lędźwiową, Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach, Fotele przednie sportowe, Gniazdko 12V w 2. rzędzie siedzeń oraz bagażnika, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kabel do ładowania tryb 2, 1,8kW (do gniazdko 230V), Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kanapa tylna z oparciem dzielonym i składanym oraz centralnym podłokietnikiem, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża, Lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Manetki zmiany biegów na kierownicy, Nakładki srebrne na dolnych częściach zderzaków z przodu i tyłu, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem otoczenia, Oświetlenie dodatkowe w przednich drzwiach i konsoli środkowej, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Reflektory EcoLED, System Multimedia Navi 3D, DAB, ekran kolorowy dotykowy 8", 6 głośników, Bluetooth, USB, mapy Europy, System Opel Connect (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa Harlekin, z elementami ze sztucznej skóry, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wskaźnik odległ. od poprz. pojazdu z sys. ostrz. przed kolizją i aut. ham. przy niskich prędkościach, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz graficzny kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw naprawczy do opon, Ładowarka pokładowa 3,7 kW, Dach i obudowy lusterek w kolorze czarnym, Szyba przednia podgrzewana sektorowo, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/55 18 98V	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/55 18 98V	7,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/55 18 98V	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, SPORT MAXX	225/55 18 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie	WY	1.7
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Książka serwisowa – dane



Fot. 28

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1