

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08928/12/25-15201	Data raportu	22-12-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	17-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/94003/25/12/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W1KAH0DB4PF084801
Marka, model	MERCEDES-BENZ C Klasa K...
Typ, wersja	C 200 d mHEV AMG
Numer rejestracyjny	WD2182R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1993 ccm/120 kW
Stan licznika	67 181 km
Data 1. rej./rok prod.	06-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-11-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent limitu prędkości, Asystent limitu prędkości aktywny, Asystent martwego pola, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent układu hamulcowego aktywny, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Asystent świateł drogowych adaptacyjny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa, tył, Czytnik linii papilarnych, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki welurowe AMG, EASY-PACK - osłona przestrzeni bagażowej z siatką zabezpieczającą, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele sportowe, Gaśnica, Gniazda USB-C (2x), Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów, Integracja ze smartfonem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane, Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me, Osłona chłodnicy o diamentowej strukturze, Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet oświetlenie wnętrza, Pakiet schowków, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna centralna, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy, Relingi dachowe, aluminiowe, Rozszerzone funkcje MBUX, Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi, Stylizacja nadwozia AMG, System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Szyby boczne przednie i tylne sterowanie elektrycznie, Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Usługi Zdalne, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej i górnej części drzwi sztuczną skórą ARTICO o wygładzie skóry nappa, Wykończenie konsoli centralnej - czarne w wysokim połysku, Wykończenie wnętrza - struktura metalu, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz kierowcy, Wyświetlacz multimedialny (11.9"), Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem, Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Lakier metalik, Podsufitka materiałowa - szara

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	225/45 R18 95V	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	225/45 R18 95V	7,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/40 R18 97V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	245/40 R18 97V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L		WY	
6	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R		WY	
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.7
8	Opona 225 / 45 / R / 18V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
9	Pokrywa tylna	zarysowanie	NA	
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1