

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00863/8/26-17802	Data raportu	13-08-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	08-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69045/26/07/24	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMFPC32475
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 1.5 EcoBoost FWD Titani...
Numer rejestracyjny	WD9419R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1496 ccm/110 kW
Stan licznika	47 216 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	23-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu, ESC - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modemem GSM (zdalne sterowanie zamkami, Live Traffic, lokalizacja pojazdu), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 6 kierunkach, Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 6 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Gwarancja na pojazd, 2 lata, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Isofix - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie, Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparą, Kierownica trójramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kieszenie na mapy z tyłu oparą przednich foteli, Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola dachowa - krótka, Końcówki układu wydechowego, dwie, Krata wlotu powietrza dolna - w kolorze tworzywa, Krata wlotu powietrza górna - z chromowanymi poprzeczkami i chromowanym obramowaniem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie, Osłona elastyczna przestrzeni bagażowej, mocowana za drugim rzędem siedzeń, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Poduszki powietrzne - boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,wyś 8" i 12.3",Applink,ACP,AA,TMC, Bluetooth,6 głoś.,USB,ster.z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD), System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera dwa kluczyki), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), z funkcją wykrywania krawędzi jezdni, System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Szyby boczne - listwa wzdłuż górnej linii szyb w kolorze aluminium, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem), Tapicerka materiałowa Ray/Eton, Tempomat zawiera układy regulowanego ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą ekologiczną Sensico, Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ poprawiający stabilność na zakrętach (TVC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej prędkości z przerywaczem pracy,elektr. sterowane spryskiwacze, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera pokładowego), Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, Zaczepy w bagażniku do mocowania bagażu, Zestaw naprawczy ogumienia, Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmieglne przednie, Światła tylne - częściowo w technologii LED, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany Solar Silver

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	3,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	3,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	5,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna podgrzewana	rysa/odprysk		
2	Błotnik przedni R	zabrudzenie		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
4	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk		
5	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka		
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1