

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218162/2/26-11401	Data raportu	06-02-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08058/26/01/30	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNTAAJ12U1116756
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV Tek...
Numer rejestracyjny	CB951NT
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	77 297 km
Data 1. rej./rok prod.	20-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód, Czujniki parkowania, tył, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 235/45, Fotel kierowcy z pamięcią ustawienia, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8-kierunkach, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego (4-płaszczyznową), Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją masażu, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy tylne LED, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie i bezdotykowo, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją opuszczania podczas cofania, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe deski rozdzielczej i boczki drzwi, Oświetlenie ambientowe konsoli centralnej, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłoga bagażnika - ruchoma, Podłokietnik - tył, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System A-IVC z obsługą CRM, System Drive Assist, System I-Key z przyciskiem Start/Stop, dostępem bezkluczykowym oraz pamięcią fotela i lusterek, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System nagłośnienia BOSE z 10 głośnikami, System nawigacji satelitarnej z ekranem 12,3", System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyba przednia podgrzewana, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Tapicerka skórzana Premium, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, Usługi nawigacyjne A-IVC, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Wyświetlacz Head-Up, zegary cyfrowe TFT 12,3", Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	235/45 20 100V	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	235/45 20 100V	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	235/45 20 100V	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	235/45 20 100V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opony przód R	rozerwanie	WY	0.3
2	Oslona lusterka zewnetrznego L	rysa/odprysk	NA	0.3
3	Tarcza kola aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materialu	NA	2
4	Tarcza kola aluminiowa tyl L	rysa/odprysk, ubytki materialu	NA	2
5	Tapicerka siedziska 1.rzad L	zarysowanie, pekniecie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

CERTYFIKAT GWARANCYJNY
Gwarancja NISSAN Pan Europe




TAMY
celu zapewnienia pełnego zadowolenia z użytkowania NISSAN'a zachęcamy do poznania się z niniejszą Książeczką Gwarancyjną i Rejestrem Przeglądów.

WAŻNA UWAGA
treść dotycząca gwarancji zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji Twojego NISSAN'a, zakresu praw i obowiązków jak również informacje dotyczące programu NISSAN assistance. Część dotycząca serwisu i obsługi wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i serwisowania Twojego samochodu NISSAN.

CHRONA DANYCH
informacje o nabywcy mogą być użyte przez sprzedawcę do celów rejestracji pojazdu. Informacje te mogą być również wykorzystane przez sprzedawcę lub stowarzyszone z nim podmioty dla celów oferowania nabywcy innych produktów i usług. Nabywca proszony jest aby powiadomić sprzedawcę, jeśli nie chce otrzymywać wiadomości od niego i stowarzyszonych podmiotów.

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU				NUMER SILNIKA	
SJNTAAJ12U1116756				462331	
MODEL				NR REJ.	
J12 QASHQAI				CB951NT	
DATA POČĄTKU GWARANCJI		PRZEBIEG PRZY WYJAZDZIE	KOD KOLORU	NAZWA KOLORU	
21	07	2022	7	NBQB	NBQ
dd	mm	rrrr			

DEALER SPRZEDAWCA
Dealer sprzedawca wykonał przegląd przedprzedażny PDI zgodnie z procedurą kontroli przedprzedażnej NISSAN

DATA: 21 - 07 - 2022 170910
dd mm rr

NAZWISKO KIEROWNIKA SERWISU
Grzybowski Marcin



ZAKRES GWARANCJI

A: Gwarancja na 3 lata / 100 000 km
B: Gwarancja na 5 lat / 100 000 km
C: Gwarancja na 7 lat / 100 000 km
D: Gwarancja na 10 lat / 100 000 km

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje kosztów przebiegu w zł

POTWIERDZAM, ŻE OBOJAWIAJĄCY ZŁOŻYŁ ZADOWALAJĄCY SPRAWZDANIE

DATA: - -
dd mm rrrr

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jest to miejsce uzyskiwania potwierdzeń wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są zależne od przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w Książce Gwarancyjnej. W momencie sprzedaży tego samochodu prosimy przekazać Książkę Gwarancyjną z potwierdzeniami wykonanych przeglądów nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU	Aktualny przebieg	Data przeglądu	Pieczęć i podpis dealera/servisu	Następny przegląd	Przy przebiegu	Data
Po rok	25129 km	10-08-23	NISSAN AUTORYZOWANY DEALER YAMA Sp. z o.o. 86-031 Chmielno, ul. Słoneczna Gdańska 29 tel. 52 360 53 10	Po 2 lata	55100 km	10-08-24
Po 2 lata	85160 km	23-08-24	NISSAN AUTORYZOWANY DEALER YAMA Sp. z o.o. 86-031 Chmielno, ul. Słoneczna Gdańska 29 tel. 52 360 53 10	Po 3 lata	8460 km	23-08-25

Numer identyfikacyjny VIN: **5JPTAAGJ1JUN116756**

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1