

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218036/1/26-11401	Data raportu	30-01-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05377/26/01/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH2512ANL161967
Marka, model	KIA Ceed Hatchback 21-
Typ, wersja	Ceed 1.0 T-GDI L
Numer rejestracyjny	EL3FN60
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	146 847 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	17-06-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Bluetooth, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie, podgrzewane, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z f. wykrywania pieszych, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania światła drogowych na mijania, Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem, nawiewami na tył oraz gniazdem USB, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Szyba przednia podgrzewana, Szyby barwione, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiał/skóra ekologiczna, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny podłokietnik, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym na wysoki połysk, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujniki parkowania - przód

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91H	8,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK 4	205/55 16 91H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD X _____ km	Wykonane czynności:	TAK	NIE
Data przeglądu: 21-01-2026	Wymiana oleju:	☒	☐
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 161123 km	Marka i typ: KIA ONIX		
Wynik badania testem diagnostycznym: OK	Klasa jakości:		
Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 21/01/2027 lub 161123 km	Klasa lepkości:		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Andrzej Kacmarczyk	Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Małgorzata Malinowska	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
	Czynności dodatkowe: Świece zapłonowe		

KM MARVEL
Autoryzowana Stacja Obsługi
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 15
tel. 42 674 31 11
Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

warta.

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Confirmation of Motor Third Party Liability Insurance

Nr/No.: 920053641590
2025-06-24 - 2028-06-23

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
90-562 ŁÓDŹ
Łąkowa 11

EL3FN60
KIA CEED

Numer identyfikacyjny (VIN): U5YH2512ANL161967

TUW WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy drodze 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000619432, NIP 521-04-20-047, Wykonuje: kapitał zakładowy: 197 935 500 zł - wpłacony w całości.

Zakres ubezpieczenia
WARTA OC | WARTA Autosasco | WARTA Kradzież | Warta Moje Auto NNW | Warta Moje Auto Substancja Żelazna

Składka za ub. komunikacyjne: wg Umowy Generalnej
w tym składka za OC: wg Umowy Generalnej

Agencja Ubezpieczeniowa
Monika Natkowska
91-174 Łódź, ul. Bonarowski 55 E
tel. (42) 612 41 38, kom. 603 626 122

2025-06-20
Data, podpis i stampet wystawiającego

Czy chcesz uzyskać pomoc lub zgłosić szkodę?
• wejdź na www.warta.pl
• zadzwoń na infolinię WARTY
+48 502 308 308 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
Po zgłoszeniu szkody skorzystaj z portalu Klienta Klient.warta.pl

Fot. 36

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2