

Nr zlecenia: 61/24/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 3 C Z M E 0 2 5 4 3 2
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	GD829VM
Model pojazdu:	Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-09656
Wersja:	Essence	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	250792 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/10/30		
Data ważności badania technicznego	2026/10/17		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2170 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Gniazdo 12V
- 3 Hamulec postojowy automatyczny
- 4 Hamulec wielokolizyjny
- 5 Immobilizer
- 6 Kierunkowskazy LED

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 25 System Front Assist
- 26 System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
- 27 System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- 28 System p/poślizgowy MSR
- 29 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 30 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania

7	Klimatyzacja manualna	31	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	32	System Start/Stop
9	Komputer pokładowy MFA Plus	33	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
10	Kurtyny powietrzne boczne	34	Szyby atermiczne
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	37	Światła do jazdy dziennej
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	38	Światła tylne LED
15	Podłokietnik centralny przedni	39	Tapicerka siedzeń Lizard
16	Poduszka powietrzna kierowcy	40	Tarcze kół stalowe 16" opony 215/60
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	41	Tempomat
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	42	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	43	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
20	Reflektory LED	44	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
21	Schówek chłodzony	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej	46	Zderzaki w kolorze nadwozia
23	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go	47	Zestaw naprawczy opon
24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System "Composition Colour"
Głośniki 8 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa (dopłata)
- +Koło zapasowe
- System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie
- Tarcze kół aluminiowe 16" "Aragon"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R16 WETPROOF	7,0
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R16 WETPROOF	7,0
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R16 WETPROOF	7,0
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 215/60 R16 WETPROOF	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Kosakowski

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenie		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50-60	
2	Dach		30-40	
3	Błotnik przedni	L	60-70	
4	Drzwi przednie	L	40-50	
5	Drzwi tylne	L	70-80	
6	Błotnik tylny	L	30-50	
7	Błotnik przedni	P	70-80	
8	Drzwi przednie	P	60-70	
9	Drzwi tylne	P	50-60	
10	Błotnik tylny	P	30-40	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		40-50	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki

wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

Next Auto Sp. z o.o.

Wojciech Tomiałek
Dział Sprzedaży

Autoryzowany Serwis
dla Volkswagen [17 d
10-763 Chyba
tel. 69-672-33 74
mobile +48 512 876 565
w.tomialek@nextauto.com.pl
www.nextauto.pl

Next Auto Sp. z o.o.

Kodex 16 763 Białystok ul. Jana Pawła II 66
02-001

18-221 Chyba ul. Warszawa 1170

Telefon: 69 672 33 74

tel. 51 2 876 565

www.nextauto.pl

Data sprzedaży:

Data sprzedaży: 2022-03-16 10:00:00

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Wzrost: 170 cm Ciężar: 70 kg

Model: Lupo	W. KAPLANIA MECHANIZM	Kolor: czarna	NE	Zgłoszono: 2022-03-16 10:00:00	TAK
Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm
Wzrost: 170 cm	Wzrost: 170 cm	Wzrost: 17			

Fot. nr 41

Volkswagen

Poświadczenie przeglądu



Kompletne poświadczenie

Dane samochodu	
Nr nadwozia	WVWZZZ3CZME025432
Oznaczenie typu	PASSAT Va 2.0BSiaDT110 TDIM6F
Data wydania klientowi	2020-10-30

Przegląd z wymianą oleju	
Data	2022-01-18
Przebieg	62256 km
Nr zlecenia	12482
Wykonane czynności dodatkowe	☒ Filtr powietrza i torus ☐ Nord Auto ☐ al. Warszawska 117 d ☐ 10-701 Olsztyn ☐ Polska ☐ Tak
Wykonat	Tak
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak (do wskazania przeglądu)
Gwarancja mobilności	

Przegląd z wymianą oleju	
Data	2021-06-15
Przebieg	30829 km
Nr zlecenia	10809
Przegląd z wymianą oleju	☐ Nord Auto ☐ al. Warszawska 117 d ☐ 10-701 Olsztyn ☐ Polska ☐ Tak
Wykonat	Tak
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak (do wskazania przeglądu)
Gwarancja mobilności	

Dokumentacja: 362418614/180701K10-A020gale70m-Y178404810000-00001776-A013090-2022-01-18 11:01 (+1.0)

Strona 1 z 2

Fot. nr 42

Volkswagen
Poświadczenie przeglądu



Przegląd przedprzebiegowy	
Data	2026-10-02
Przebieg	8 km
Nr placenia	142565
Wykonano	Audi Centrum Gdańsk ul. Lubomirskiego 43 80-274 Gdańsk Polska
Autoryzowany partner serwisowy Volkswagen	Tak
Gwarancja mobilności	Tak (do wykonania przeglądu)

Strona 2 z 2

Fot. nr 43

**WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA**
Dowód Rejestracyjny

SAMOCHOÓD OSOBOWY

REGISTRACJA

REG. MRODOWY: 2020

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKOZNAWCA

NUMEROWY DOK. WYDANE DOK. 11,07 kN

NUMEROWY DOK. WYDANE DOK. AAD1361139



SERIA DOK. BAR 3286844

**PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
UL. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK**

ORGAN WYDANY

A GD 829VM

0.1 VOLKSWAGEN
0.2 3C
-ACDSRAX8
-FN6FM620828SV4BFVR21AAGA
D 0.3 PASSAT

E WWZZ33CZME025432

B 30.10.2020 | 09.08.2021 | H ---

SERIA DOK. BAR 3286844

E ₁	2170 kg	F ₂	2170 kg	F ₃	4200 kg
G	1533 kg	J	M1		
K	e1*2001/116*0307*64				
L	2	O ₁	2000 kg	O ₂	750 kg
P ₁	1968,00 cm ³	P ₂	110,00 kW		
P ₃	D	Q	---		
S ₁	5	S ₂	---		

SERIA DOK. BAR 3286844

Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu