

Nr zlecenia: 07/26/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/26

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Mariusz Zajęc/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	1 C 4 R J F B M X G C 4 6 0 9 3 1
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	WJ3516F
Model pojazdu:	Grand Cherokee IV 3.0 CRD MR`14 E6	Nr Info-Ekspert:	316-00659
Wersja:	75th Anniversary	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	254096 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/12/06		
Data ważności badania technicznego	2026/11/18		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2949 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2987 ccm / 184kW (250KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent parkowania ParkSense
- 3 Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)
- 4 Asystent zjazdu HDC
- 5 Audio System Alpine Premium

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 44 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 45 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 46 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 47 Radio
- 48 Reflektory bi-ksenonowe

6	Autoalarm De Luxe	49	Relingi dachowe chromowane
7	Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go	50	Relingi dachowe z brązowymi akcentami
8	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	51	Siedzenia tylne podgrzewane
9	Dywaniki przód/tył	52	Spryskiwacze reflektorów
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	Sterowanie radiem w kierownicy
11	Filtr cząsteczek stałych	54	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
12	Filtr p/pyłkowy	55	System centrum informacyjne pojazdu EVIC
13	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	56	System komunikacji bezprzewodowej uconnect
14	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	57	System kontroli ciśnienia w oponach
15	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	58	System ochrony przedzderzeniowej FCW
16	Głośnik subwoofer	59	System osuszania hamulców RBS
17	Głośniki 9 szt.	60	System reakcji powypadkowej
18	Gniazdo 12V w bagażniku	61	System Select-Terrain
19	Hamulce Performance o charakterystyce sportowej	62	System Smart Beam
20	Immobilizer	63	System stabilizacji toru jazdy ESC
21	Kamera cofania	64	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
22	Kierownica podgrzewana	65	System wspomagania nagłego hamowania zaawansowany ABA
23	Kierownica pokryta skórą	66	Szyby tylne przyciemniane
24	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	67	Światła do jazdy dziennej LED
25	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	68	Światła mijania włączane automatycznie
26	Koło zapasowe pełnowymiarowe	69	Światła p/mgienne przednie Premium
27	Końcówki układu wydechowego podwójne chromowane	70	Światła tylne LED
28	Krata wlotu powietrza chromowana	71	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
29	Kurtyny powietrzne boczne	72	Tapicerka ze skóry "Premium"
30	Latarka LED akumulatorowa	73	Tarcze kół aluminiowe 20" 75th Anniversary brązowe
31	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	74	Tempomat adaptacyjny ACC
32	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne
33	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	76	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
34	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Wykończenie wnętrza elementami ze skóry
35	Lusterko wewnętrzne z mikrofonem	78	Wykończenie zewnętrzne z przodu 75th Anniversary
36	Mocowanie fotelika dziecięcego LATCH	79	Wzmacniacz audio 506W
37	Napęd 4x4 Quadra-Track II	80	Zagłówki foteli przednich aktywne
38	Odtwarzacz CD	81	Zamek centralny
39	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	82	Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift
40	Opony 265/50 R20XL BSW Continental CrossContact UHP	83	Zawieszenie sportowe Performance
41	Ośłona części bagażowej	84	Złącze "USB"
42	Oświetlenie wnętrza LED	85	Złącze kart SD
43	Podłokietnik centralny przedni	86	Złącze USB dodatkowe

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Dach panoramiczny z roletą przeciwsłoneczną
Roleta dachowa sterowana elektrycznie
Dach panoramiczny dwuczęściowy Command View
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 4 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią położenia
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
Kolumna kierownicy z pamięcią położenia

- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Advanced safety
 - Tempomat adaptacyjny
 - System monitorowania martwego pola BSM
 - System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
 - System wspomagania nagłego hamowania zaawansowany ABA
 - System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
- 7 Pakiet BSM
 - System monitorowania martwego pola BSM
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
- 8 Pakiet Trailer
 - Zawieszenie tylne z regulacją położenia automatyczną
 - Układ chłodzenia silnika o zwiększonej wydajności
- 9 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 10 System multimedialny Smart Touch 4
 - Sterowanie głosem systemu audio
 - System Bluetooth
 - System nawigacji satelitarnej Garmin
 - Wyświetlacz 8,4" dotykowy
 - Radioodbiornik
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*YOKOHAMA 265/50 R20 107H GEOLANDAR A/T	8,5
Przednie prawe:	*YOKOHAMA 265/50 R20 107H GEOLANDAR A/T	8,5
Tylne lewe:	*YOKOHAMA 265/50 R20 107H GEOLANDAR A/T	8,4
Tylne prawe:	*YOKOHAMA 265/50 R20 107H GEOLANDAR A/T	8,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Szkoda istotna w historii szkodowej	(-)
Uszkodzenia mechaniczne	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ujawniono wpis:

Powstanie szkody istotnej

Kategorie: uszkodzenie elementów układu kierowniczego

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wcześniejsze naprawy zarysowania		
3	Pokrywa przednia		Wcześniejsze naprawy		
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.). Całą karoseria zarysowana



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		476	
2	Dach		178	

3	Błotnik przedni	L	175	
4	Drzwi przednie	L	250	
5	Błotnik tylny	L	265	
6	Błotnik przedni	P	346	
7	Drzwi przednie	P	144	
8	Błotnik tylny	P	216	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		97	
10	Drzwi tylne	L	294	
11	Drzwi tylne	P	73	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zarysowany		
3	Reflektor	P	Zarysowany		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika Silnik uszkodzony

Silnik uszkodzony, brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej i weryfikacji działania systemów. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133




Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155




Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162




Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166




Fot. nr 167





Fot. nr 168

Fot. nr 169




Fot. nr 170





Fot. nr 171



Fot. nr 172

22

GWARANCJA

MODEL: GRAND CHEROKEE

PRZEGŁAD: ☒ WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁAD PRZEWIDZANY DLA: 120 000 km

STAN LICZNIKA W km: 120 656 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI): CASTROL 5W40

NR NADWOZIA: GC460931

DATA: 27.07.2020

PODPISZ PIECZEC SERWISU
AUTOSERWIS
Mariusz Łukaszewski
ul. Główna 11
01-843 Warszawa
01-843 Warszawa, ul. Główna 11, lok. 3
NIP 118-010-75-61, REGON 012622590

MODEL: GRAND CHEROKEE

PRZEGŁAD: ☒ WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁAD PRZEWIDZANY DLA: 140 000 km

STAN LICZNIKA W km: 140 192 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI): CASTROL 5W40

NR NADWOZIA: GC460921

DATA: 05.05.2021

PODPISZ PIECZEC SERWISU
AUTOSERWIS
Mariusz Łukaszewski
ul. Główna 11
01-843 Warszawa
01-843 Warszawa, ul. Główna 11, lok. 3
NIP 118-010-75-61, REGON 012622590

Fot. nr 173

23

GWARANCJA

MODEL: GRAND CHEROKEE

PRZEGŁAD: ☒ WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁAD PRZEWIDZANY DLA: 160 000 km

STAN LICZNIKA W km: 160 162 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI): SELENIA 5W40

NR NADWOZIA: GC460921

DATA: 07.12.2021

PODPISZ PIECZEC SERWISU
AUTOSERWIS
Mariusz Łukaszewski
ul. Główna 11
01-843 Warszawa
01-843 Warszawa, ul. Główna 11, lok. 3
NIP 118-010-75-61, REGON 012622590

MODEL: GRAND CHEROKEE

PRZEGŁAD: ☒ WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁAD PRZEWIDZANY DLA: 160 000 km

STAN LICZNIKA W km: 160 162 km


ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI): SELENIA 5W40

NR NADWOZIA: GC460921

DATA: 07.12.2021

PODPISZ PIECZEC SERWISU
AUTOSERWIS
Mariusz Łukaszewski
ul. Główna 11
01-843 Warszawa
01-843 Warszawa, ul. Główna 11, lok. 3
NIP 118-010-75-61, REGON 012622590

Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176

Fot. nr 177

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu