

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13284/8/26-15201	Data raportu	24-08-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Lesno mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	20-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/66396/26/07/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3812HLJ051200
Marka, model	HYUNDAI Tucson 18-21
Typ, wersja	Tucson 1.6 T-GDi Premium 4...
Numer rejestracyjny	PO6NK84
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/130 kW
Stan licznika	147 072 km
Data 1. rej./rok prod.	16-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	10-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AEB - System automatycznego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywna maska, Automatyczne światła, BSD - system monitorowania martwego pola, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy, DBC - system wspomagający jazdę ze wzniesienia, Dach szklany, dwupanelowy otwierany elektrycznie, Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną, Dwa tryby jazdy Normal i Sport, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 245/45, Flex Steer, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie z funkcją podgrzewania - trójstopniowo, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Fotele tylne z funkcją podgrzewania - dwustopniowo, Gniazda AUX i USB, Grill przedni - chromowany, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 8 głośników + wzmacniacz, Kamera 360°, Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klamki zewnętrzne, chromowane, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, inteligentna, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu, Lampy doświetlające zakręt, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Osłony zderzaków (aluminiowe) - przód/tył, RCTA - System ostrzegania o ruchu poprzecznym, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek - chłodzony, Schowek na okulary, Siatka zabezpieczająca bagaż, System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym, System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania, obsługą smartfona i aktualiz. map, System rozpoznawania znaków drogowych SLIF, System utrzymywania pasa ruchu LKAS, System ładowania bezprzewodowego, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tempomat inteligentny, Wskaźniki Super Vision, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe - inteligentne, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WRA4	245/45 19 102V	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRA4	245/45 19 102V	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT	245/45 19 102V	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT	245/45 19 102V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
---	---	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	zarysowanie	WY	0.2
2	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.2
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, wgniecenie	NA	2.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie	NA	
9	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
10	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
11	Błotnik przedni L	zarysowanie		
12	Błotnik przedni R	zarysowanie		
13	Pokrywa przednia	zarysowanie		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
15	Rama drzwi, przód L	wgniecenie		
16	Próg L	wgniecenie		
17	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	zarysowanie		
18	Lampa tylna wewnętrzna kpl. L	zarysowanie		
19	Błotnik tylny R	wgniecenie		
20	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
21	Nakładka konsoli środkowej tył	zarysowanie		
22	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
23	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
24	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
25	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
26	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
27	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 56

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Lampa zespolona tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 76

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80


Łłotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 90

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1