

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411779/10/25-9573	Data raportu	03-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	29-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80407/25/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF02XXERK2PL28891
Marka, model	FORD Puma 19-24
Typ, wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST...
Numer rejestracyjny	WD1411T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/92 kW
Stan licznika	35 958 km
Data 1. rej./rok prod.	26-10-2023/2023
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Czujniki parkowania z tyłu, Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy, Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami, Emblemat ST-Line na przednich błotnikach, Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/50, Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach, Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach, Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (górze-dół, przód-tył), Fotele przednie - styl sportowy, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie, Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe, Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line, Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC), Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym, Listwy progowe, lakierowane w kolorze nadwozia z elementami w kolorze czarnym, Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr., z kierunkowskazami i lampkami, w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie, Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, B&O(10 głośnik), wysł. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 2xUSB, ster. kierownicy, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Pakiet 4 lata ochrony: Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie, Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, Poduszkę materiałową w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji, Przycisk rozrusznika Ford Power (zawiera dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem), Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA, System Auto-Start-Stop, System Bezpieczeństwa Inteligentny (IPS), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń, System wyboru trybu jazdy, Szyba przednia laminowana, Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia, Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody, Tapicerka częściowo skórzana Tire-skóra ekolog. Sensico, w ciemnej tonacji, czerwone przeszycia, Tempomat, Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczną Sensico, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC), Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny, Zawieszenie sportowe, Zawieszenie tylne - belka skrętna, Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line, Zderzak tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji ST-Line, Zestaw naprawczy ogumienia, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Światła tylne - w technologii LED, Światło trzecie STOP, Lakier metalizowany, Solar Silver, Pakiet Driver Assistance 1, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/50 18 96V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/50 18 96V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/50 18 96V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/50 18 96V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Nakładka dolna drzwi tylnych R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: PUMA	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFO2XX-ER K28L2881	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika: 1.0L	Skrzynia biegów: AUTOMAT
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami: 2 lata / 30 tys km
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C
Certyfikat g
Czego nie o


E
Elektroniczn
Okresowy
Elementy el

F
Ford Assista

G
Gwarancja r
wymienion
Gwarancja r
Gwarancja p
Gwarancja p
Gwarancja
Gwarancje

Fot. 27

Książka serwisowa – dane



Fot. 28

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zestaw naprawczy koła



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1