

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217988/1/26-11401	Data raportu	27-01-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02797/26/01/13	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJJ8NX0SY030304
Marka, model	SKODA Octavia IV Kombi 24-
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI Selection DSG
Numer rejestracyjny	GD6P592
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	63 624 km
Data 1. rej./rok prod.	29-07-2024/2024
Data nast. bad. techn.	29-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4xUSB-C oraz gniazdo USB w lusterku wstecznym, Alarm, Attention and Drowsiness Assist - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz elektryczna, Bluetooth Plus (Phone Box - indukcyjna ładowarka smartfona), Climatronic - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dekor deski rozdzielczej - Silver Squares Haptic, Dekor drzwi - Piano Black, Design Selection deski rozdzielczej - Geometric narbe ruby, Felgi aluminiowe 7J x 17" Rotare aero, Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany na wysokość oraz pod lędźwie, Fotele przednie podgrzewane, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania oraz Collision Avoidance Assist, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, Głośniki - 8 sztuk, HHC - Hill Hold Control, Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa, Infotainment 10", Kamera cofania, Kessy Full - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Light and Rain Assist - czujnik zmierzchu i deszczu, Listwy progowe w drzwiach przednich, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (60:40) z podłokietnikiem, Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki, Pakiet Chrom - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych + chromowana ramka grilla, Pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu trzypunktowe, Podsufitka w kolorze szarym, Poduszki pow. czołowe z przodu, pod. kolanowa kierowcy, dezaktywacja pod. pasażera z przodu, Poduszki powietrzne boczne z przodu z kurtyną powietrzną oraz centralna poduszka powietrzna, Podłokietnik z przodu, Pokrywa bagażnika bezdotykowo otwierana, elektrycznie sterowana, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Półka bagażnika elektrycznie zwalniana, Reflektory LED Basic, Relingi dachowe - srebrne, Roleta zwijana nad przestrzenią bagażową, Rozpoznawanie znaków drogowych, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera z przodu, SmartLink - połączenie bezprzewodowe, SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System ESC z ABS, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka na drzwiach - sztuczna skóra w kolorze czarnym, Tapicerka z tkaniny w kolorze czarnym, Tempomat, Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu, Usługa Care Connect, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zagłówki tylne, trzy, Zestaw cyfrowych wskaźników Digital Display, Zestaw naprawczy do kół, Zestaw siatek oraz elementy mocujące (cargo) w komorze bagażnika, Światła tylne TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Hak holowniczy (składany) z adapterem, Kierownica wielofunkcyjna skórzana podgrzewana z manetkami, Lakier metalik, Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, Pakiet Light & View Plus, Pakiet Winter Plus, Sunset + szyby dźwiękochłonne z przodu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 17 95V	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 17 95V	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 17 95V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	205/55 17 95V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2