

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00923/8/26-17802	Data raportu	16-08-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	12-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/72783/26/08/04Miejsce oględzin AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KNARH81GDM5020658
Marka, model	KIA Sorento 20-24
Typ, wersja	Sorento 1.6 T-GDI HEV L 4WD...
Numer rejestracyjny	WD2272W
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	164 104 km
Data 1. rej./rok prod.	29-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	16-04-2027
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa, BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania, Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparę za pomocą przycisku w bagażniku, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku, Felgi aluminiowe 19 z gumieniem 235/55, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach oraz elektryczną regulacją lędźwi, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 126 dostępnych seansów relaksacyjnych, Funkcja walk-in ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie, Gniazda USB dla 3 rzędu foteli, Gniazda USB w oparciach foteli, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Following Assist, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy, Kia High Beam Assist - asystent świateł drogowych, Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie, Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych, Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka, KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne LED (diodowe), Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu, Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet, Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki, Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina, Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie, Reflektory LED typu projekcyjnego, Regulacja podświetlenia zegarów, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej, Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne, Schowek pasażera zamykany, podświetlany, fłokowany, Sortownik pod podłogą bagażnika, Spoiler dachowy, System Blind Spot Collision Avoidance Assist, System Start/Stop, System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection, System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja, System powiadamiania ratunkowego E-Call, Szyba przednia akustyczna, Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu), Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50, UVO Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie, Uchwyt ISOFIX do instalacji fotelika, Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia, Zamek centralny z pilotem, Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WETPROOF 1	235/65 17 108V	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF 1	235/65 17 108V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WETPROOF 1	235/65 17 108V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WETPROOF 1	235/65 17 108V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150

6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Przysłona, dół	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
5	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
6	Reling boczny L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
10	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
12	Przysłona zderzaka	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Przysłona boczna zderzaka L	zarysowanie		
14	Lampa tylna kompletna L	zarysowanie		
15	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
17	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3


Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Spojler zderzaka tylnego() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Spojler zderzaka tylnego - Inne 2



Fot. 60

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Reling L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Lampa tylna wew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1