

Nr zlecenia: 13/02/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/02

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VF1HJD40668765997
Marka:	DACIA	Nr rejestracyjny:	WW599TA
Model pojazdu:	Duster dCi MR`21 E6d	Nr Info-Ekspert:	009-00861
Wersja:	Prestige	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	185735 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/06/21		
Data ważności badania technicznego	2027/06/21		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	1945 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik zmierzchu	22	Relingi dachowe w kolorze ciemnego metalu
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	23	System Apple Carplay/Android Auto

3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System ESP
4	Immobilizer	25	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Kamera cofania	26	System kontroli martwego pola BSW
6	Kolumna kierownicy regulowana	27	System kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
7	Końcówka układu wydechowego chromowana	28	System radiowej informacji o ruchu drogowym TMC
8	Lakier Biel Alpejska	29	System wspomagania parkowania tyłem
9	Lampka do czytania dla pasażerów tylnych siedzeń	30	System wspomagania ruszania pod górę HSA
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	31	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze ciemno-szarym	33	Szyby tylne przyciemniane
13	Mapa Europy podstawowa	34	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	35	Światła do jazdy dziennej LED
15	Napinacze pasów bezpieczeństwa	36	Światła eco-Led
16	Oslona podwozia przednia i tylna w kolorze chromu satynowego	37	Światła p/mgienne przednie
17	Oświetlenie bagażnika	38	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z przeszyciami białymi o logiem Daster
18	Poduszka powietrzna kierowcy	39	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	40	Zamek centralny z blokadą wewnętrzną
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	41	Zestaw naprawczy opon
21	Poduszki powietrzne kurtynowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 4 System Media NAV
Sterowanie radiem w kierownicy
Bluetooth
Ekran dotykowy 8"
Głośniki 4 szt. + 2 tweetery
Radio DAB
Nawigacja satelitarna z mapą podstawową
Klonowanie ekranu smartfona przez WiFi
- 5 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 215/65 R16 98V ECOCONTROL HP 2	8,3
Przednie prawe:	FULDA 215/65 R16 98V ECOCONTROL HP 2	8,3
Tylne lewe:	FULDA 215/65 R16 98V ECOCONTROL HP 2	8,2
Tylne prawe:	FULDA 215/65 R16 98V ECOCONTROL HP 2	8,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (2)	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Uszkodzenia mechaniczne	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOSNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Kocyk


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, rozdarte wygluszenie		
4	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej i zarysowania, wgniecenie		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowanie i wgniecenie w części górnej		
7	Szkielet boku tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
8	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej i zarysowanie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		148	
2	Dach		123	
3	Błotnik przedni	L	139	
4	Drzwi przednie	L	134	
5	Błotnik tylny	L	142	
6	Błotnik przedni	P	130	
7	Drzwi przednie	P	144	
8	Błotnik tylny	P	144	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		145	
10	Drzwi tylne	L	142	
11	Drzwi tylne	P	144	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych	L	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- Głośność pracy silnika Silnik uszkodzony
Silnik uszkodzony, brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej i weryfikacji działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z bazą CEPiK
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136


RENAULT 078 B01 070 DEPT AN PJ1 035 22 06 1 0156		VF1HJD40668765997	
Nofab	Dc	Dcz	Compte
	9	50	99998D
			Ordre
			0A2949
CLE USINE DACIA ROUMANIE CENTRE BYTOM POLOGNE		CDAC CBYT	Abrev DVSD
Cond	MODELE	COULEUR	
0	JD1	369	
	POSITION		
ARA. PRONOSTIC: 22/02/2022			

RENAULT 078 B01 070 DEPT AN PJ1 035 22 06 1 0156		VF1HJD40668765997		CLE USINE DACIA ROUMANIE CENTRE BYTOM POLOGNE		CDAC CBYT
Dc: 9	Dcz: 50	Compte: 99998D	Liv: 00	Cond: 0	ARA. PRONOSTIC: 22/02/2022	
Ordre: 0A2949	Abrev: DVSD		Urg: 0			
MODELE	VERSION	COULEUR				
JD1	D2 4 ADM 6US	369				


RENAULT 078 B01 070 DEPT AN PJ1 035 22 06 1 0156		VF1HJD40668765997		CLE USINE DACIA ROUMANIE CENTRE BYTOM POLOGNE		CDAC CBYT
.Dc: 9	Dcz: 50	Compte: 99998D	Liv: 00	Cond: 0	ARA. PRONOSTIC: 22/02/2022	
Ordre: 0A2949	Abrev: DVSD		Urg: 0			
MODELE	VERSION	COULEUR				
JD1	D2 4 ADM 6US	369				

Fot. nr 139

Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142

KONTROLA

PRZEBIEG

25 330 km

PO : PRZEGŁĄD DACIA

LISTA WYKONANYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Pole widzenia

Kontrola stanu płóc wycieraczek szyby przedniej i tylnej

Kontrola stanu szyby przedniej i kuszerek wódecznych

Kontrola świateł mijania i drogowych

Kontrola świateł pozycyjnych i oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Kontrola kierunkowskazów i świateł awaryjnych

Kontrola świateł STOP

Kontrola świateł przeciwbiegnych przednich i tylnych

Kontrola świateł cofania

Kontrola oświetlenia wewnętrznego oraz tablicy wskaźników

Kontrola działania klaksonu

Silnik i kontrola poziomu płynów

Kontrola poziomu płynu w układzie wspomagania kierownicy

Kontrola poziomu płynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej

Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Kontrola poziomu płynu w układzie sprzęgła hydraulicznego

Kontrola szczelności układu wspomagania kierownicy i sprzęgła hydraulicznego

Kontrola szczelności układu hamulcowego

Kontrola szczelności układu chłodzenia

Wymiana oleju i filtra oleju

Bezpieczeństwo i inne

Kontrola działania ostrzegawczych lampek kontrolnych na tablicy wskaźników

Kontrola stanu kłódków i tarcz hamulcowych

Kontrola stanu sprzęgła hamulcowych i cylinderek (zgodnie z książką przeglądową)

Kontrola stanu obręczy kół / kontrola bicia (bez wyważenia)

Kontrola ciśnienia w oponach oraz zużycia opon (w tym koła zapasowego)

Kontrola luzu przegubów

Kontrola stanu osłon gumowych i stanu tulei tylnego zawieszenia

Kontrola wzrokowa stanu układu wydechowego, wieszaków i osłon termicznych

Kontrola wzrokowa szczelności amortyzatorów

Kontrola nadwozia i podwozia (zabezpieczenie antykorozyjne)

Kontrola działania i smarowanie zamka pokryw komory silnika

ŚWIADECTWO KONTROLI

Dn.: 2023.01.28

Nr zlecenia naprawy: ZS/41/00452/23

PORR SPOŁKA AKCYJNA

Tel.: +48692106085

Adres e-mail: centrala@porr.pl

Model: DUSTER

Nr rejestracyjny: WW599TA

VIN: VF1HJD40668765997

Pietrzak Sp. z o.o.

40-816 Katowice ul. Bohateckiego 125

Tel.: +4832 603-21-00

www.grupapietrzak.pl

Oddział: 43-603 Jaworzno

ul. Wojska Polskiego 9

6342502311

Informacje praktyczne

Data najbliższego okresowego badania technicznego: 2025.08.05

Termin przeglądu (przebieg lub data): 50000 km / 2024.01.29

Data kolejnego kontaktu: 2023.01.28

ZWRACAMY PANI/PANA UWAGĘ NA:

PRACE, KTÓRE NALEŻY ZROBIĆ JAK NAJSZYBCIEJ

WYKONANO WYCIĘK Z REDUKTORA

PRACE, KTÓRE NALEŻY ZAPLANOWAĆ W POZNIJSZYM TERMINIE

Przebieg Renault

Badanie Techniczne

data kontaktu

2023.01.28

orientacyjny % zużycia

data kontaktu

2024.01.29

orientacyjny % zużycia

Wyrażam zgodę na:

☐ kontakt przez Autoryzowanego Partnera Dacia w celu umówienia planowanych napraw, sygnalizowanych wyżej

preferowany kanał: ☐ email/sms/mms

UWAGI:

Data i podpis pracownika serwisu:

2023.01.28

Na prośbę Klienta możemy przygotować kosztorys określający rodzaj i dokładną cenę naprawy.

Fot. nr 143

ŚWIADECTWO KONTROLI

Dacia

PRZEBIEG

103 333 km

28.01.2023, 12:33

Raport elektroniczny mod. el.

Twoje bezpieczeństwo jest naszym celem!

Analiza	Pojazd	Warsztat
Data: 28.01.2023	VIN: VF1HJD40668765997	Dealer: Pietrzak
Godzina: 12:32:53	Przebieg: 25330	Adres: Wojska Polskiego 9 - 43-600 - Jaworzno
Wersja oprogramowania: 224	Nr naprawy: 3	Telefon: +48326155999
Model: CF-19H211FW	Dyp: DUSTER faza 3	Faks:
	Numer rejestracyjny:	

* Ilustracja nie wynika z umowy

Lista sprawdzonych mod. el.

Numer	Modul elektroniczny	Usterka obecna
120	WTRYSK	NIE
1094	ABS/ASR	NIE
247	TABLICA ROZDZIELCZA	NIE
645	MODUL ZESPOLONY W KABINIE	NIE
750	POD.FOW./NAPPASOW	NIE
261	JEDNOSTKA KOMUNIKACJI	NIE
1232	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	NIE
2302	UPC	NIE
2017	NAPED 4x4	NIE
2620	BRAMA RDZENIA SIECI CAN	NIE
2613	MODUL STERUJĄCY MOCZNIKIEM	NIE

Fot. nr 144




Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158




Fot. nr 159



Fot. nr 160




Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164

☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 21.06.2025 DATA PODPIS		☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		ADKODOWY URZĘDOWY --- (V,9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AB --- 2022 10 12 [Znak wodny]
☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane pojazdu za pojazd / wariant pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - numer identyfikacyjny pojazdu, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, J - numer identyfikacyjny homologacji typu pojazdu, K1, K2, K3 - dane silnika, Q - silnik mocy do ciężaru w kW/kg, S1, S2 - liczba miejsc siedzących (maksymalnie 12), T1 - pojemność zbiornika paliwa w litrach, U - pojemność zbiornika na gaz w litrach, V - pojemność zbiornika na gaz w litrach, W - pojemność zbiornika na gaz w litrach, X - po wykonaniu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty nadawania badania technicznego pojazdu.
☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		
☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		☒ TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS		

POUZIENIE:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 165

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu