

Nr zlecenia: 39/27/08/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/07/27

Zleceniodawca:

Stellantis DAWRO
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF3LPHNYHFS163665
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR2H944
Model pojazdu:	308 II MR`13 E6	Nr Info-Ekspert:	029-02959
Wersja:	Allure S&S	Rok produkcji:	2015
Data pierwszej rejestracji		2015/07/07	
Data ważności badania technicznego		2020/07/06	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkowita		1750 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1199 ccm / 96kW (131KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		biały	

Wartość pojazdu brutto (zakup)

9 800 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik spadku ciśnienia w oponach	29	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
2	Czujniki parkowania - przód	30	Oświetlenie wnętrza LED
3	Czujniki parkowania - tył	31	Podłokietnik centralny przedni

4	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	32	Podłokietnik siedzeń tylnych
5	Filtr p/pyłkowy	33	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35	Poduszki powietrzne boczne
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	36	Reflektory główne w technologii LED
9	Fotele przednie sportowe	37	Schówek chłodzony
10	Gniazdo 12V	38	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
11	Hamulec postojowy elektryczny	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Immobilizer	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Kierownica pokryta skórą	41	System rozdzielania siły hamowania REF
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System Start/Stop
15	Kolumna kierownicy regulowana	43	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
17	Komputer pokładowy	45	Szyba przednia z izolacją akustyczną
18	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	46	Szyby barwione
19	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Światła do jazdy dziennej LED
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	50	Światła p/mgielne przednie
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Tarcze kół aluminiowe 16" "Topaz"
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	52	Wspomaganie układu kierowniczego
25	Napinacze pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	53	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	54	Zagłówki foteli przednich regulowane
27	Oparcie siedzeń tylnych składane	55	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
28	Oświetlenie podłogi przed fotelami przednimi	56	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 6 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
Radiotwornacz MP3
Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio
Sterowanie systemem audio przy kierownicy
- 3 Pakiet Sport
Pedale sportowe
Zawieszenie aktywne SkyHook
Przedni i tylny zderzak Sport wersja
Reflektory Full-LED Matrix
Fotele sportowe regulowane w 12-tu ustawieniach z pamięcią f.kierowcy
- 4 Pakiet Widoczność
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 2 Tarcze kół aluminiowe 18" "Saphir" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/40 R18 88Y PILOT SPORT 3 TL *	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN 225/40 R18 88Y PILOT SPORT 3 TL *	6,0
Tylne lewe:	MICHELIN 225/40 R18 88Y PILOT SPORT 3 TL *	6,5
Tylne prawe:	MICHELIN 225/40 R18 88Y PILOT SPORT 3 TL *	6,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (135 mies.)		21 250 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	219 PLN <i>po korekcie:</i>	21 469 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	401 PLN <i>po korekcie:</i>	21 870 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Aktualność badań technicznych	- 218 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 467 PLN	
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	-4 811 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 10 496 PLN <i>po korektach:</i>	11 374 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 549 PLN <i>po korekcie:</i>	9 825 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		9 800 PLN

UWAGI RZECZOSNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Karol Bączkowski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl:

01.08.2022

Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

OSTATNI ZAPISANY PRZEBIEG W BAZIE CEPIK: 19095km - 06-07-2018r.

UWAGA:

Stan nadwozia wskazuje na długotrwałe składowanie pojazdu na zewnątrz, w warunkach podwyższonej wilgotności i ograniczonego nasłonecznienia. Na znacznej powierzchni nadwozia stwierdzono rozległy nalot pochodzenia biologicznego, charakterystyczny dla długotrwałego postoju w bezpośrednim sąsiedztwie roślinności. Stan pojazdu wskazuje, że przez dłuższy okres pozostawał on wyłączony z bieżącej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono rozładowany akumulator. Nie było możliwości podłączenia zewnętrznego źródła zasilania ze względu na uszkodzony zamek pokrywy komory silnika, uniemożliwiający jej otwarcie.

W związku z powyższym nie uruchomiono silnika, nie przeprowadzono próby ruchowej ani nie zweryfikowano działania układów i systemów pojazdu zależnych od zasilania elektrycznego. Nie było również możliwości odczytania wskazania przebiegu.

Z uwagi na długotrwały postój pojazdu, brak możliwości jego uruchomienia oraz ograniczony zakres weryfikacji technicznej istnieje ryzyko ujawnienia dodatkowych wad, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu i podzespołach podczas dalszej diagnostyki lub po przywróceniu pojazdu do eksploatacji.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

9800 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1832,52 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zabrudzony		
2	Błotnik przedni	P	Zabrudzony		
3	Dach		Zabrudzony		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zabrudzone		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zabrudzone		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zabrudzone		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zabrudzone		

Ze względu na zabrudzenia nadwozia nie było możliwości szczegółowej weryfikacji stanu poszczególnych elementów. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po umyciu.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Błotnik tylny	L	100	
6	Błotnik przedni	P	80	
7	Drzwi przednie	P	90	
8	Błotnik tylny	P	100	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		tw	
10	Drzwi tylne	L	100	
11	Drzwi tylne	P	100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Rozerwany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny		Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Popękana		
2	Opona koła przedniego	P	Popękana		
3	Opona koła tylnego	L	Popękana		
4	Opona koła tylnego	P	Popękana		
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
7	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
8	Tarcza koła zapasowego ze stopu lekkiego		Zadrapania krawędzi bocznej		

Tarcze hamulcowe skorodowane.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu